COURRIER ARRIVÉ
le 16 NOV. 2020
MAIRIE DE BLAGNAC

F2020-11939

TMES
toulouse montage entretien service
E.U.R.L. au capital de 100 000 Euros
Albi Point Mobile
Tarn
Tél. 06 21 19 86 42
Tél. 05 34 27 38 60 - Fax 05 34 27 38 69
133, avenue de Bergeron - 31150 Bruguières - Email : tmes31@orange.fr
APE 3320B - SIRET 523 936 474 00015 - N° de TVA intracommunautaire : FR94523936474

POINT DE SERVICE

Carrier TRANSICOLD

Vos réf.	Nos réf.	FACTURE. 20110049	Date
COMMANDE 2020-0010025-0000 DU 1/11/2020		BL N° DU 00/00/0000 N° CLIENT : 00121/00121	12/11/2020

MAIRIE DE BLAGNAC
1 PLACE JEAN LOUIS PUIG

31706 BLAGNAC CEDEX

MAIRIE DE BLAGNAC
1 PLACE JEAN LOUIS PUIG

31706 BLAGNAC CEDEX
Tva :FOURNI 010424

VÉHICULE	MATÉRIEL	GROUPE FRIGORIFIQUE				N.int : R01112
IMMATRICULATION	MARQUE	TYPE	N° SÉRIE	N° PARC	MISE E/SE	KM/HEURE
BV-820-EY	THERMO KING	V 100 MAX	0001124484		00/00/0000	000000

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	UNI	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE BRUT	RE	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HT	T
	HD: 1984 - HS: 1989 - KMS: 44683							
	TRAVAUX EFFECTUES :							
	RECHERCHE DE PANNE, ESSAI SUR SECTEUR,OK. ESSAI SUR ROUTE, PAS DE FROID,POSE DES MANOS ET ESSAI. LE COPRESSEUR ROUTE EST HS.							
MO06	MAIN D'OEUVRE REPARAT° ATELIER	1	1,00	82,00		82,00	82,00	2
	TRAVAUX EFFECTUES :							
	RECUPERATION DU GAZ,CHANGEMENTDU COMPRESSEUR ET DE LA COURROIE.REMPLACEMENT DU DESHYDRATEUR ET DU VOYANT. MISE SOUS AZOTE,MISE SOUS VIDE ET ESSAI.							
MO06	MAIN D'OEUVRE REPARAT° ATELIER	1	4,00	82,00		82,00	328,00	2
REC1	RECYCLAGE (2KG	1	1,00	114,00		114,00	114,00	2
K001021142	COMPRESSOR QP08 SANS EMB		1,00	383,42		383,42	383,42	2
50-60154-57	BELT POLY V 6PK		1,00	69,57		69,57	69,57	2
K000613852	DESHYDRATEUR		1,00	54,85		54,85	54,85	2
46-00055-00	OIL POE CARRIER, BOTTLE 0,5 LT	1	1,00	36,59		36,59	36,59	2
14-01092-06	SIGHT GLASS		1,00	48,65		48,65	48,65	2
42-00243-09	O'RING (8.92X1.83)		1,00	1,48		1,48	1,48	2
PSA	PRESSION SOUS AZOTE	1	0,50	56,00		56,00	28,00	2
14-60009-02	EXPANSION VALVE ORIFICE N°2		1,00	33,96		33,96	33,96	2
70-36	TEST D'ETANCHEITE	1	1,00	58,00		58,00	58,00	2
ED	ELIMINATION DES DECHETS	1	1,00	8,00		8,00	8,00	2
PF	PETITES FOURNITURES	1	1,00	14,00		14,00	14,00	2
R404AT	R404A REGENERE	1	0,29	60,00		60,00	17,40	2

TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA
%		
20,00 %	1277,92	255,58

Règlement par : CHEQUE
Délai : 30 Jours
Report le : 0
Echéance le : 12.12.2020

NET A PAYER EUROS : 1533,50

IBAN TMES : FR76 1005 7193 3100 0741 1890 194
BIC TMES : CMCIFRPP

N° 15497*02 cerfa

FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement

Fiche N° : R01112001

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):	[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :
TMES 133 AVENUE DE BERGERON 31150 BRUGUIERES SIRET : 52393647400015	MAIRIE DE BLAGNAC 1 PLACE JEAN LOUIS PUIG 31 706 BLAGNAC CEDEX
Attestation de capacité n° : 21720	

[3] Equipement concerné :

Identification : BV-820-EY

Nature du fluide frigorigène : R- 404AT — Charge Totale : 1 kg

Tonnage équivalent CO_2 (HFC/PFC) : 3.92 teq CO_2

[4] Nature de l'intervention :

- ☐ Assemblage de l'équipement
- ☐ Mise en service de l'équipement
- ☐ Modification de l'équipement
- ☒ Maintenance de l'équipement
- ☐ Contrôle d'étanchéité périodique
- ☒ Contrôle d'étanchéité non périodique
- ☐ Démantèlement
- ☒ Autre (préciser) : COMPRESSEUR

Observations:

Contrôle d'étanchéité	Identification	Contrôlé le
[5] Détecteur manuel de fuite	TESTO 316-4	03 / 12 / 2019

[6] Présence d'un système de détection des fuites : ☐ OUI ☒ NON

Fréquence minimale du contrôle périodique

[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement	HCFC	☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg	☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg	☐ Q ≥ 300 kg
	HFC/PFC	☒ 5 t ≤ teqCO2 < 50 t	☐ 50 t ≤ teqCO2 < 500 t	☐ teqCO2 ≥ 500 t
[8] Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites		☒ 12 mois	☐ 6 mois	☐ 3 mois
[9] Équipements HFC avec système de détection des fuites		☐ 24 mois	☒ 12 mois	☐ 6 mois

[10] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité

☐ OUI ☒ NON

N°	Localisation de la fuite	Réparation de la fuite
1	REMPLACEMENT	☒ Réalisée ☐ A faire
2		☐ Réalisée ☐ A faire
3		☐ Réalisée ☐ A faire

[11] Manipulation du fluide frigorigène

Quantité chargée totale (A+B+C) :	1 kg	**Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :**	0.715 kg
A - Dont fluide vierge :	0.285 kg	D - Dont fluide destiné au traitement	kg
B - Dont fluide recyclé (incl. fluide récupéré et réintroduit)	0.715 kg	E - Dont fluide conservé pour réutilisation (incl. réintroduction)	0.715 kg
C - Dont fluide régénéré :	kg	Identifiant du contenant :	ECOCLIM

Code Déchets : **14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés**

[12] Dénomination ADR/RID : ☐ UN 1078, Gaz frigorifique NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E)
☒ Autre cas :

[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)	[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse

[15] Observations :	[16] Installation de traitement (nom et adresse)
[17] N° de bordereau de collecte de petites quantités :	Code R/D :
[18] N° de bordereau de transformation traitement :	Quantité réceptionnée :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

	Opérateur	Détenteur	Installation de traitement
Nom du Signataire :	SERRE ALEXANDRE	MAIRIE DE BLAGNAC	
Qualité du Signataire :	CHEF D ATELIER	EXPLOITANT	
Date + Visa	01/11/2020		

A nous retourner un exemplaire signé. Merci