Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
03/02/2026	INT 921260179	MECANIQUE	180983	Préparation pour vente.	non
21/01/2026	INT 922260072	MECANIQUE	180983	Dépannage Salins Remplacement d'un flexible	non
23/12/2025	INT 922250707	MECANIQUE	180983	Réparation fuite de liquide de direction	non
15/10/2025	INT 922250536	MECANIQUE	177203	Camion en attente de réforme - Remplacer la cartouche du déssicateur - Faire fonctionner lave-glace - Faire fonctionner les feux de gabarit milieu et arrière droite et gauche - Faire fonctionner les feux de gabarit de benne arrière droite et gauche - Remplacer réfléchissant ARD et ARG - Remettre l'extincteur qui a été contrôlé à Salins - Etanchéité de la durite d'alimentation de la direction assistée - Nettoyer carter d'huile moteur ainsi que le boitier parker - Lubrifier le support de rétroviseur côté droit - Mettre des embouts de protection sur les quatres tubes des supports de garde boues arrière - Flexible vérin de benne a refixer (voir VT) - Graisser pivot - Diagnostiquer le voyant d'injection	non
08/07/2025	INT 922250356	MECANIQUE	177203	temoin injecteur à contrôler	non
07/07/2025	INT 922250362	MECANIQUE	177203	Réparation du tendeur de courroies de saleuse réparation fuite d'air derrière le siège	non
29/11/2024	INT 922240682	MECANIQUE	177203	Dépannage salins remplacement des batterie	non
04/09/2024	INT 922240539	MECANIQUE	173274	Préparation mines :	non
21/12/2023	INT 922230813	MECANIQUE	173274	Problème de ventillation de chauffage	non
02/11/2023	INT 922230666	MECANIQUE	173274	Dépannage Salins - Réparer le problème de levée de benne	non
04/09/2023	INT 922230546	MECANIQUE	172820	Mines le 04/10/23 Limiteur le 03/10/23 Tachy le 16/09/23 Prévoir avec le centre: Faire un gros nettoyage de fond des sous-ensembles et du chassis avec du dégoudronnant + Graisser les pivots - Remettre en place les témoins de non-desserrage des roues - Graisser les arbres de transmissions - Faire la vidange moteur + tous les filtres - Inscrire la vidange + les réparations sur le carnet d'entretien Mécanique: Remplacer la cartouche du dessicateur - Remplacer la lame de ressort AVG - Dégripper le crochet de RQ - Controler les jeux de direction et faire un essais routier - Retendre les courroies - Inscrire les réparations sur le carnet d'entretien - Surveiller corrosion des disques de freins AV - Surveiller le suintement sur le limiteur de débit hydraulique - Surveiller le suintement sur le moteur Carrosserie: Surveiller la corrosion du chassis , benne, cabine Electricité: - Remplacer le cabochon de feu ARD + mettre en place des grilles de protection - Remplacer le cabochon de feu de gabarit milieu G	non
25/07/2023	INT 924230041	MECANIQUE	172820	Problème de bruit dans la BV Remplacement roulement et disque embrayage rectification volant moteur	non
03/07/2023	INT 922230413	MECANIQUE	171034	Remplacer les 6 pneus cloutés 285 70 R 19.5	non

Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
22/06/2023	INT 924230038	MECANIQUE	171034	bruit dans la boite de vitesse lorsque la pompe de benne force	non
03/05/2023	INT 922230278	MECANIQUE	171034	Remplacer le distributeur de benne, fuite interne du piston de commande pneumatique - Controle de l'enclenchement de la prise de force	non
01/12/2022	INT 922220722	MECANIQUE	171034	la saleuse ne fonctionne pas	non
17/10/2022	INT 922220630	MECANIQUE	171034	Réparation grosse fuite de liquide de refroidissement .Dépannage sur site .	non
31/08/2022	INT 922220525	MECANIQUE	167843	Mines le 19/09/22 Limiteur le 16/09/22 Tachy le 16/09/23 Prévoir avec le centre : un gros nettoyage de fond des sous-ensembles et du chassis avec du dégoudronnant + Graisser les pivots - Recomplèter le lave-glace - Remettre en place les témoins de non-desserrage des roues Graisser les arbres de transmissions - Faire la vidange moteur + tous les filtres - Faire vidange BV, BT, pont, réducteurs Mécanique: Réparer fuite d'antigel coté AVG du moteur - Retourner la sortie d'échappement - Remplacer la cartouche du dessicateur - Inscrire les réparations sur le carnet d'entretien - Surveiller corrosion des disques de freins AV Carrosserie: Graisser les axes des supports de rétroviseurs G et D- refixer l'enjoliveur de rétro - Remplacer les disques 80/90 Electricité: - Remplacer le feu de gabarit ARG sur benne - Remettre en service le feu de gabarit ARD sur benne - Faire le montage de capteur de ridelle - Remettre en service l'ampoule supérieur de triflash - Remplacer la prise 7 broches oxidée - Remettre en service l'éclairage de plaque	non
04/04/2022	INT 922220222	MECANIQUE	167843	Dépannage salins problème de levée de lame	non
07/02/2022	INT 922220099	MECANIQUE	167843	Demonter les pneus AR 285 70 R 19.5 HS (dates dépassées) - Récupérer les roues AR du 1707 de Poligny qui reste en contact toute l'année.	non
12/01/2022	INT 922220030	MECANIQUE	167843	échange des 2 courroies d'entrainement de pompe hydraulique . Réparation de la durite inférieur de radiateur (en attendant de poser une neuve)	non
31/08/2021	INT 922210595	MECANIQUE	164403	Mines avant le 01/10/21 Tachy+ limiteur avant le 27/09/21 Prévoir avec le centre un gros nettoyage de fond des sous-ensembles et du chassis avec du dégoudronnant + Graisser les pivots - Graisser les arbres de transmissions - Faire la vidange moteur + tous les filtres - Inscrire les vidanges sur le carnet bleu Mécanique: Réparer fuite collecteur echappement et Jt de bride d'échappement - Remplacer la cartouche du dessicateur - Inscrire la vidange + les réparations sur le carnet d'entretien - Remplacer le fléxible de vérin de benne (repéré en peinture) - Surveiller corrosion des disques de freins AV Carrosserie: Dégripper le verrouillage de ceinture sous ventrale passager - Déposer les tapis, décaper, traiter et repeindre les planchers conducteur et passager Graisser les axes des supports de rétroviseurs G et D - Degripper le crochet de RQ - Remplacer l'autocollant angles mort AR - Remettre un catadioptre sur le support feu ARD Electricité: Remettre en service la veilleuse de cabine coté G - Remplacer le feu de gabarit ARD sur benne	non
06/05/2021	INT 922210333	MECANIQUE	164403	Voir problème de passage de vitesse.	non

Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
08/04/2021	INT 922210293	MECANIQUE		Dépannage salins probleme monté et descente d'etrave	non
07/10/2020	INT 922200527	MECANIQUE	164403	Réparer l'aile de cabinne Droit	non
11/09/2020	INT 922200487	MECANIQUE	164374	Mines le 04/10/20 Prévoir avec le centre un gros nettoyage de fond des sous-ensembles et du chassis avec du dégoudronnant Mécanique: Controler les plaquettes et leurs faisceaux (temoin s'allume de temps en temps) Graisser les pivots - Réparer fuite sur réservoir de benne - Graisser les arbres de transmissions - Faire la vidange moteur + tous les filtres - Faire la vidange BV + BT + pont AR et des réducteurs - Remplacer la cartouche du dessicateur - Inscrire la vidange + les réparations sur le carnet d'entretien - Remplacer le support en plastique de verin de cabine (coté cabine) Carrosserie: Déposer les tapis, décaper, traiter et repeindre les planchers conducteur et passager Graisser les axes des supports de rétroviseurs G et D - Degripper le crochet de RQ + remettre une goupille et un cable - Remplacer les disques 80/90 Electricité: Remettre en service le témoin de frein de parc - Remettre en service les témoins des gyros et du triflash - Remplacer le feu de gabarit ARD + son support - Remplacer le clignotant AVD - - Remettre enservice le feu stop ARG - Réparer le feu de gabarit ARG - Réparer le PB qui coupe le bruiteur des clignotants lorsque l'on met la marche AR	non
05/02/2020	INT 922200135	MECANIQUE	162114	recreuser les pneus AV et AR	non
09/12/2019	INT 922190961	MECANIQUE	162114	Suite à un accrochage: Remplacer le retroviseur D (grand model) - Remplacer le répétiteur de clignotant d'aile D- Remplacer le feu de gabarit (rouge et blanc) ARD - Réparer l'aile de cabine (à faire quand le camion viendra à l'atelier)	non
26/11/2019	INT 922190929	MECANIQUE	162114	Echange de la barre d'accouplement	non

Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
09/09/2019	INT 922190677	MECANIQUE	160080	Mines fin septembre Prévoir avec le CERD un nettoyage et un graissage complet avant de le déposer à l'atelier Mécanique: Remplacer les essuie-glaces - Remplacer le mécanisme d'essuie-glace - Remplacer les silen-blocs de cabine au niveau des verrouillages - Remplacer les vis de faux chassis coté G et D repérées en peinture - Réparer la plaque en plastique entre le moteur et le réservoir hydraulique - Remplacer la barre de direction - Graisser les pivots - Déposer les tambours AR et nettoyer les freins - Remplacer les butées de lame de ressorts AR - Retourner la sortie d'échappement -Remplacer le silen-bloc inférieur G du radiateur - Réparer fuite sur réservoir de benne - Graisser les arbres de transmissions - Remplacer les flexibles repérés en peinture sur le distributeur de lame sous la cabine coté D - Faire la vidange moteur + tous les filtres - Inscrire la vidange sur le carnet de bord Carrosserie: Graisser les axes des supports de rétroviseurs G et D - Réparer support supérieur de retroviseur D - Remplacer la plaque d'immatriculation AR - Remplacer le support de plaque d'immatriculation Electricité: Remettre en service les témoins des gyros et du triflash - Réparer la commande des rabattements du faisceau des phares à L'AVD - Remettre en service l'ampoule HS sur le triflash - Remplacer le répétiteur de clignotant D - Remplacer les 2 prises de RQ à la G du crochet de RQ - Remettre en service le feu de gabarit ARD. Déboucher les graisseur de la porte latéral repère peinture	non
22/01/2019	INT 922190089	MECANIQUE	158530	Voir problème sur prise Parker (coté lame ou camion ?)	non
04/01/2019	INT 922190006	CHAUDRONNE	158530	Dépannage Salins, soudure remfort de benne	non
19/12/2018	INT 922180920	CHAUDRONNE	158530	Dépannage Salins, soudure sur remfort de benne	non
08/08/2018	INT 922180616	MECANIQUE	157607	Mines début Octobre Remplacer le carter d'huile moteur (corrosion) - Remplacer les 2 silents-blocs de cabine à l'avant - Remplacer les boulons de fixation de barre anti-encastrement latérale gauche, repérés avec peinture blanche (2 vers le coffre à batteries, 2 vers les bouteilles d'air) - Décaper et peindre à la bombe alu le N° de chassis, derrière roues arrière droite - Remplacer le couvercle de feu arrière droit - Révision des 160000 km: vidange BàV, pont arrière, réducteurs, circuits hydraulique + filtres et voir si vidange moteur est à faire	non
19/02/2018	INT 922180205	ELECTRICIT	154853	Témoin de petites vitesses claire faiblement meme en grande vitesse	non
29/11/2017	INT 922170883	MECANIQUE	153249	Graisseur sur croisillon de cardan entre boite et pont cassé .	non
28/11/2017	INT 922170875	ELECTRICIT	152350	Controle des batteries et du circuit de charge (batteries en garanties , changées début année 2017) .	non
14/11/2017	INT 922170842	MECANIQUE	152350	Echange valve .	non
14/11/2017	INT 922170843	ELECTRICIT	152900	Déplacer feux de gabarit sur benne .	non
04/10/2017	INT 922170735	MECANIQUE	152118	Siège condusteur monte et descend tout seul.	non

Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
30/08/2017	INT 922170648	MECANIQUE	151680	Mines: début Octobre Mécanique: Remplacer les 2 poumons de freins sur essieu avant - Remettre les 4 butées de choc manquantes aux extrémités des lames de ressorts sur essieu avant - Remplacer les 2 biellettes de barre stabilisatrice sur essieu avant (jeu aux rotules) - Electricité: Remettre en service les témoins d'enclenchement de prise de force et des petites vitesses - Carrosserie: Repeindre la partie avant de la plaque d'étrave	non
13/04/2017	INT 922170316	MECANIQUE	150628	Remise en état échappement .	non
17/01/2017	INT 922170060	MECANIQUE	148430	Réparation roue avant .	non
11/01/2017	INT 922170040	MECANIQUE	149883	Pédale d'embrayage va au fond .	non
13/12/2016	INT 922160951	ELECTRICIT	148586	Echange centrale clignotante	non
30/08/2016	INT 922160671	MECANIQUE	146941	Mines: début Octobre Remplacer le mécanisme d'essuie-glace (desserti à droite) - Remplacer les 2 flexibles de vérin de levage cabine (tuyau éclaté et impossible de lever la cabine) - Remplacer les 2 bouteilles d'air (date dépassée) et joindre les certificats au carnet des mines - Réparer la fuite d'huile sur le réservoir hydraulique de benne	non
20/06/2016	INT 922160509	ELECTRICIT	146000	Voir alimentation prise arrière pour PAT .	non
25/04/2016	INT 922160368	ELECTRICIT	145548	Voir problème de démarrage + prise arrière de saleuse pour l'éclairage.	non
01/02/2016	INT 922160130	MECANIQUE	142160	Echange des pneus avants .	non
20/01/2016	INT 922160085	MECANIQUE	142160	Dépannage Salins, échange marche pieds.	non
18/01/2016	INT 922160066	MECANIQUE	142160	Dépannage Salins, voir prise parker car la lame à du mal à monter.	non
14/12/2015	INT 922150933	MECANIQUE	142160	Voir freins arrière	non
30/11/2015	INT 922150893	MECANIQUE	143165	Support de la prise parker cassé	non
13/11/2015	INT 922150829	MECANIQUE	140392	Déposer le disque de frein avant droit pour remettre un bouchon de moyeu (la pièce est au magasin) - Réparer la fuite sur le vérin de ridelle de benne	non
06/10/2015	INT 922150742	ELECTRICIT	140392	Echange des batteries (L 510 x l 220 x h 220 / bornes en bouts de batterie) , contrôle du circuit de charge	non
02/10/2015	INT 924150136	MECANIQUE	140091	Visite périodique : Mines .	non
28/09/2015	INT 922150717	ELECTRICIT	140307	Dépannage Salins, plus de klaxon et de bip de recul	non
09/09/2015	INT 924150112	MECANIQUE	139360	Visite périodique du limiteur et tachy .	non
17/08/2015	INT 922150626	ELECTRICIT	139360	Mines: début Octobre Remettre en service le lève-vitre côté conducteur (vitre bloquée en position basse) FAIT- Remettre le feu de gabarit manquant à l'arrière gauche - Remettre en service le feu latéral arrière droit (pas d'alimentation) - Remplacer le filtre de dessicateur. Voir cavalier qui porte sur la traverse arrière (usure pronocé)	non
01/07/2015	INT 922150555	MECANIQUE	139000	Dépannage Arbois, vitre chauffeur reste bloquée	non
30/12/2014	INT 922140966	MECANIQUE	135127	fuite huile et bruit au niveau du pont arrière	non
08/10/2014	INT 922140700	MECANIQUE	135127	Fuite sur vérin de benne . Vidanger les réducteurs .	non
01/10/2014	INT 924140144	MECANIQUE	133737	Visite périodique : Mines .	non
22/09/2014	INT 924140126	MECANIQUE	132864	Vérification périodique du limiteur de vitesse .	non

Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
23/07/2014	INT 922140537	MECANIQUE	132864	Mines: début Octobre Remplacer les tuyauteries de direction entre boîtier et pompe (corrosion importante) - Remplacer les silent-blocs de barre stabilisatrice arrière (les 2 coté pont) - Remplacer l'embrayage (arrive en fin de course) - Remplacer les courroies de pompe hydraulique (retournée et détendues) - Réparer la fuite d'air sous le siège conducteur - Dégripper le tiroir de commande de ridelle sur distributeur de benne (se grippe et manoeuvre difficilement) - Remplacer le feu de position à gauche au centre (verre cassé) - Remplacer les plaques réfléchissantes à l'arrière - Remettre le catadioptre manquant à l'arrière coté gauche - Remplacer le filtre de dessicateur - Faire les niveaux de la boite à vitesses et du réducteur.	non
02/07/2014	INT 924140078	MECANIQUE	132864	Visite périodique : Mines	non
27/05/2014	INT 922140378	ELECTRICIT	132864	Voir panne sur feux de gabarits .	non
10/10/2013	INT 922130894	CARROSSERI	128282	Mines: Début Octobre Réparer le lève-vitre coté droit (bruit anormal et remonte difficilement : vitre électrique)	non
09/09/2013	INT 924130106	MECANIQUE	124825	Vérification périodique du tachy + limiteur de vitesse .	non
03/09/2013	INT 922130782	MECANIQUE	124825	Echange des butées de lame de ressort AR . Echange de la plaque de police + cabochon de feu .	non
23/07/2013	INT 922130709	ELECTRICIT	124825	Voir panne sur klaxon et feu de gabarit	non
15/05/2013	INT 922130525	MECANIQUE	119430	Echange flexible de commande d'ouverture de ridelle de benne .	non
10/04/2013	INT 922130432	ELECTRICIT	124825	Echange feu de gabarit et feu arriere	non
19/11/2012	INT 924120165	MECANIQUE	119421	Visite périodique : Mines	non
05/10/2012	INT 922120860	MECANIQUE	119430	Suite passage au mines : échange de la bielle de direction entre le boitier de direction et le pivot , Remettre un catadioptre à l'arriere gauche vers la plaque de police , Déposer le support d'extincteur coté gauche sous la benne ,	non
14/09/2012	INT 924120123	MECANIQUE	110027	Vérification limiteur de vitesse .	non
03/09/2012	INT 922120742	ELECTRICIT	110027	Réparer le ventilateur de cabine (ne fonctionne plus en positions 1,2,3) - Remettre les butées de choc entre les lames sur essieu 1 - Le rétro AVG ne tient plus, se repli Mines début Octobre	non
16/07/2012	INT 922120645	MECANIQUE	110027	Bruit a l'AR : le camion n'avance plus	non
12/07/2012	INT 922120636	ELECTRICIT	110027	Echange du feu arriere gauche .	non
22/06/2012	INT 922120589	MECANIQUE	110027	Voir probleme : penche d'un coté	non
09/01/2012	INT 9991717				non
02/12/2011	INT 9224963			BON PIECES .	non
21/09/2011	INT 922002781			Remplacer l assise de siège conducteur - Remettre en service le témoin de manque de pression d air - Remplacer l ensemble paliers/support d essuie glace (palier desserti) - Remplacer le cylindre de frein arrière droit (fuite au freinage).Voir jeu dans la	non
21/09/2011	INT 922002779			Réfection du plancher coté chauffeur . Voir coffre a outil .	non
02/09/2011	INT 922002723			Controle tachy + Limiteur .	non
24/08/2011	INT 922002679			Plombage cable tachy (suite échange de celui-ci)	non
04/07/2011	INT 922002583			Voir probleme boite reducteur . Echange klaxon . Voir proble	non
22/06/2011	INT 922002538			O.R. / O.T. genere automatiquement	non
07/06/2011	INT 922002503			Voir bruit sur lames de ressort AV .	non

Historique du véhicule
01717

Date : 19/03/2026 15:59:56

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
28/03/2011	INT 999001568			Ordre generique pour l'annee 2011	non
11/02/2011	INT 922004132			BON PIECES·	non
15/10/2010	INT 922001106			PREPARATION AuX MINES	non
04/10/2010	INT 922001072			MONTAGE 6 PNEuS CLOuS	non
16/09/2010	INT 922000986			REP:IMPACT SuR PARE BRISE	non
16/09/2010	INT 922001003			CLOUTAGE 6 PNEUS·	non
15/09/2010	INT 922000987			REP:FEu ROuGE + FEu DE GABARIT ARG	non
20/07/2010	INT 922000829			RESSERRER BOULONS SUR CHASSIS·	non
13/01/2010	INT 922001676			BON SUB SAL·	non
11/01/2010	INT 999000667			Ordre generique pour l'annee 2010	non
08/12/2009	INT 922003717			O.R. / O.T. genere automatiquement	non
18/11/2009	INT 999000376			Ordre generique pour l'annee 2009	non
14/09/2009	INT 922003177			O.R. / O.T. genere automatiquement	non