SELVI LORIN
D2007 Les Stations
45210 FONTENAY-SUR-LOING
Tel : 02.38.89.56.00
Fax : 02.38.89.56.05
TVA intra communautaire FR04 837 150 317

Mail : commercial.montargis@selvi-lorin.com

GROUPE PLS
IVECO

UVA
195 AVENUE JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
FRANCE

N° de TVA 0

FACTURE N° 21207112 **N° Client : 1000100** **Date : 22/10/2024**

N° OR	**24100125**	Date OR	15/10/2024
Succursale créditée	21 - SELVI LORIN		
Opérateur	ROYER GUILLAUME		
Délai	15/10/2024		

N° véhicule : 2555

Désignation	STRALIS MY2016 - EURO VI C		VIN	WJME62RT10C376375	
Immat.	ER115SE	Compteur	331748	Date MES	31/10/2017

Quantité	Référence	*Désignation*	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	ontant HT

Intervention 1

Nature VTE - VENTE

VIDANGE ET REMPLACEMENT HUILE MOTEUR
REMPLACEMENT FILTRE HUILE MOTEUR
REMPLACEMENT FILTRE RENIFLARD MOTEUR
REMPLACEMENT PRÉ FILTRE ET FILTRE CARBURANT
REMPLACEMENT FILTRE AIR MOTEUR
REMPLACEMENT FILTRE DESSICATEUR
REMPLACEMENT FILTRE ADBLUE
REMPLACEMENT FILTRE ANTIPOLLEN

CONTRÔLE NIVEAUX LIQUIDES ET LUBRIFIANTS
APPOINT LIQUIDE LAVE GLACE

GRAISSAGE

DÉPOSE REPOSE DU CARTER HAUT MOTEUR
CONTRÔLE DU RÉGLAGE CULBUTEURS

CONTRÔLE ET REMISE EN ÉTAT ÉCLAIRAGE
RÉGLAGE DES OPTIQUES AVANT
PLAQUE RÉFLÉCHISSANTE
DISQUES VITESSES

REMISE EN ÉTAT DU SUPPORT DE PLAQUE IMMATRICULATION AVANT

DÉPOSE REPOSE DE LA GARNITURE DE PORTE AVANT DROITE
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE LÈVE VITRE

REMPLACEMENT DES COURROIES ACCESSOIRES MOTEUR
REMPLACEMENT DU TENDEUR ET GALET DE COURROIES ACCESSOIRES MOTEUR

PRÉPARATION A LA STATION EASY (OFFERT 105€ H.T)

.../...

Toute fourniture livrée conforme à la commande ne sera ni reprise ni échangée

SELVI LORIN
D2007 Les Stations
45210 FONTENAY-SUR-LOING
Tel : 02.38.89.56.00
Fax : 02.38.89.56.05
TVA intra communautaire FR04 837 150 317

Mail : commercial.montargis@selvi-lorin.com

GROUPE PLS
IVECO

UVA
195 AVENUE JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
FRANCE

N° de TVA 0

FACTURE N° 21207112 **N° Client : 1000100** **Date : 22/10/2024**

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	ontant HT
DIAGNOSTIQUE VOYANT IBS						
RESULTAT : CAPTEUR IBS DÉFECTUEUX						
REMPLACEMENT DU CAPTEUR IBS						
PROGRAMMATION POUR MODIFICATION LIMITATION VITESSE						
90km/h AU LIEU DE 82km/h						
REMPLACEMENT DES BALAIS ESSUIE GLACE						
REMPLACEMENT DU BOUCHON DE RÉSERVOIR CARBURANT						
REMPLACEMENT DU BOUCHON DE RÉSERVOIR ADBLUE						
ESSAI ROUTIER						
1	0000500041209	CART. FILTRE AIRE NP	112,70	10,00%	101,43	101,43
1	0000500041914	ELEMENT FILT.COMB. N	41,40	10,00%	37,26	37,26
1	0000500086593	ADBLUE FILTER ELEMEN	85,10		85,10	85,10
1	0000042555466	FILTRE	17,11		17,11	17,11
1	0000500099434	ELEMENT FILT.COMB. N	50,60	10,00%	45,54	45,54
1	0005802108699	ELEMENT FILTR HUIL	199,69	10,00%	179,72	179,72
1	0000500041485	DESSICATEUR NEXPRO	28,75		28,75	28,75
1	0005801856860	BLOW BY FILTER ELEME	246,25	10,00%	221,63	221,63
1	0000504387088	JOINT PLAT MOTEUR	24,25		24,25	24,25
1	0005801949480	JOINT DE VIDANGE	7,11		7,11	7,11
1	0000500041499	FILTRE CABINE NP	31,05	5,00%	29,50	29,50
1	0005801404925	JOINT COUVR.CULAS.	154,87	10,00%	139,38	139,38
2	0000003798117	PIVOT	12,45		12,45	24,90
2	0000003798492	ANNEAU	3,17		3,17	6,34
2	0000003798116	AGRAFE DE RESSORT	4,85		4,85	9,70
2	0000017087074	CIRCLIP	3,09		3,09	6,18
1	0000016585925	VIS 6 PANS	4,67		4,67	4,67
1	U1601	LAVE GLACE 5L	7,29		7,29	7,29
26	7253383000	HLE 5W30 PROFIVE E/6 - 550X	10,06		10,06	261,56
1	0000002997195	LEVE-GLACE ELECTR.	241,57	10,00%	217,41	217,41
1	0000002997187	CHAPPE	3,08		3,08	3,08
2	0000010863190	AMPOULE NAVETTE 24V	2,67		2,67	5,34
5	0000500041381	AMPOULE 24V 5W NP	0,76		0,76	3,80
1	E3340	FEU LATERAL ORANGE LED 12/24V	27,42		27,42	27,42
3	COSSE	COSSE	1,39		1,39	4,17
1	771.00480	GAINE THERMORETRACT	0,77		0,77	0,77
1	0005802009517	COURROIE	146,42	10,00%	131,78	131,78
1	0005802009515	TENDEUR COURROIE	370,36	10,00%	333,32	333,32
1	0005801964491	TENDEUR COURROIE	211,35	10,00%	190,22	190,22
1	0000504129824	COURROIE	47,47	5,00%	45,10	45,10
1	E1281	PLAQUES REFLECTO.	15,80		15,80	15,80
1	370080	DISQUE ADH. 80 KM/H	0,61		0,61	0,61
1	370090	DISQUE 90 KM/H ADHE	0,61		0,61	0,61
1	0000500041415	LAME D'ESSUIE-GLACE	18,40		18,40	18,40
1	0005801560861	JOINT ETANCHEITE	17,43		17,43	17,43
1	0005802380183	SENSOR	138,31	5,00%	131,39	131,39

.../...

Toute fourniture livrée conforme à la commande ne sera ni reprise ni échangée