AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F068381249

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/04/2026	26110213

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S095F213**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

(3) COORDONNÉES :
FREDERIC 95
108 ROUTE DE PONTOISE
95100 ARGENTEUIL
01.39.98.04.04

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 095S1202

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-433-JA (F)	27-02-2017	27-02-2017

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YC1MAU12D34639	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
YC1MAU/GY	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

159147

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)

1.1.6.b.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)

7.1.5.d.1. AIRBAG : Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P2563

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/02/2021:73805 Kms / 24/02/2022:95123 Kms / 24/03/2022:95356 Kms / 21/03/2024:131910 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.4m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		22%			9%	
Forces verticales		1483daN			1290daN	
Frein de service						
Forces de freinage	523daN		528daN	368daN		393daN
Déséquilibre (<20%)		1%			7%	
Force de freinage (efficacité)	523daN		528daN	368daN		393daN
Taux d'efficacité (=>50%)			65%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			18%			

Opacité des fumées (1.50m-1) C3:0.55 C4:0.50 C5:0.35 Moyenne:0.47

Feux croisement (-3.0% à -1.0%) G:-2.3% D:-1.9%

CT RG VL 067 150 001 - 05/25 ☆