livret entretien

Date d'entrée	Objet	Description des travaux	Compteur
Véhicule : VTP9			
Immatriculation : 1090 VM 16			
	CONTROLE DES FREINS	0	0
	EQUILIBRAGE ROUES	0	0
24/10/2019 16:55	EQUIPEMENT INTERIEUR ELECTRIQUE	ramplacement du 2 ton par un occasion , réparation porte latterale 2 pneus + joint spy de villebrequin +disque +plaquettes avant	0
	MONTAGE EXTINCTEUR	0	7
	VISITE PREVENTIVE	0	9 669
	ECHANGE FILTRE HUILE	0	9 669
	VIDANGE VL-VU	0	9 669
	VIDANGE VL-VU	0	24 847
	VISITE PREVENTIVE	0	24 847
	ECHANGE FILTRE HUILE	0	24 847
	CONTROLE FREIN AV	contrôle plaquettes avant	24 847
	ECHANGE FILTRE A G.O	0	24 847
	NETTOYAGE FILTRE AIR	0	24 847
	ECHANGE RETRO EXTER	RETRO EXT GAUCHE COMPLET	25 351
	ECHANGE PNEUS AV	0	26 493
	GARANTIE CONSTRUCTEU	REFECTION BV SUITE 4 EME ACCROCHE	26 506
	VIDANGE VL-VU	0	37 219
	ECHANGE FILT H,AIR,G	0	37 219
	CARROSSERIE	REMPLACEMENT DES GUIDES DE PORTE LATERALE, ET VERROUS.	46 605
	CONTROLE TECHNIQUE	0	53 759
	GARANTIE CONSTRUCTEU	OP 5564- MODIF MECANISME ROUE DE SECOURS	54 116
	ECHANGE FILTRE HUILE	0	60 606
	NETTOYAGE FILTRE AIR	0	60 606
	VISITE PREVENTIVE	0	60 606
	VIDANGE VL-VU	0	60 606
	ECHANGE FILTRE A G.O	0	60 606
	CARROSSERIE	REDRESSAGE PORTE AVD + PANNEAU AILE ARD	70 013
	CARROSSERIE	TOLERIE + PEINTURE PORTE AVD + PORTE LATERALE DROITE + AILE ARD + CHANGER LES LOGOS DE PORTES;	70 015
	ECHANGE BATTERIE	0	75 573
	VISITE PREVENTIVE	0	75 573
	VIDANGE VL-VU	0	75 573
	ECHANGE FILT H,AIR,G	0	75 573
	PLAQUE REFLECTORISEE	0	75 573
	VENTILATEUR CHAUFFAG	REMPLACEMENT COMMUTATEUR DE VITESSE DE VENTILLATEUR DE CHAUFFAGE	79 589
	ECHANGE DES LAMPES	CHANGEMENT AMPOULE PHARE GAUCHE	80 666
	CONTROLE TECHNIQUE	0	82 373
	PLAQUETTES FREIN AR	0	84 003
	PLAQUETTES FREIN AV	0	84 003
	ECHANGE PNEUS AV-AR	0	84 003
	ECHANGE PNEUS AV	0	89 886
03/07/2014	VISITE PREVENTIVE/VIDANGE VL-VU	VISITE PREVENTIVE VIDANGE VL-VU/ FILTRE HUILE + GO	90 166
01/07/2015	VISITE COMPLETE	VIDANGE MOTEUR + FILTRE HUILE + GO + NETTOYAGE FITRE A AIR	103 240
02/10/2015	VITRAGE	echange vitre ouvrante laterale Gauche	108 140
15/01/2016	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	110 846
10/03/2016 11:41	DEMARRAGE/CHARGE	Remplacement batterie	112 953
28/06/2016	VISITE PREVENTIVE	Vidange moteur + filtres Huile / Gasoil, nettoyage filtre Air.	117 147
16/09/2016	EQUIPEMENT INTERIEUR ELECTRIQUE, PNEUS	Remplacement moteur d'essuie-glace, remplacement 4 pneus thermo-contact.	121 098

Date d'entrée	Objet	Description des travaux	Compteur
Véhicule : VTP9			
Immatriculation : 1090 VM 16			
27/06/2017	CARROSSERIE	remplacement gache de verrouillage porte AR. réglage frein à main. CARROSSERIE	130 100
30/06/2017 14:51	VISITE PREVENTIVE	VISITE PREVENTIVE Vidange H moteur (6.4l) Echange F H (mann HU711/51x); F GO (mann PU7232x); F Air (mann C17237)	130 100
18/01/2018	Suite au sinistre n°2017110007		136 745
17/01/2018	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	136 745
02/03/2018	EQUIPEMENT INTERIEUR ELECTRIQUE	réparation du faisceau électrique de ventilation	140 285
29/05/2018	VITRAGE	Remplacement du parebrise. Remplacement enjoliveur carrosserie D entre porte latérale et porte passagers. réf Iveco: 0735422945.	141 221
29/11/2018	VISITE COMPLETE	vidange Filtre Huile:HU711:51X Filtre Air:C17237 Filtre Go: PU723X	149 892
17/12/2019	VISITE PREVENTIVE	(voyant pression d'huile (clignotant allumé) Vidange huile moteur + filtre à huile; HU711/51x Reinitialisation des indicateurs de maintenance avec valise diagnostic (voyant effacé	160 820
06/01/2020	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	160 976
06/08/2020	EQUIPEMENT INTERIEUR ELECTRIQUE	_Problème voyant témoin ouverture. => Problème d'appuis contacteur porte latérale, collage d'une épaisseur caoutchouc.	166 537
04/01/2022 14:32	VISITE COMPLETE	vidange mot + bv 5w30 6.4L + 75w80 2.5L 1 fh (HU711/51x) 1 fg (PU723x) 1 fa (C17237) 1 fp (CU2544) rempl rotule inf g (TC2170) rempl joint spy sortie bv cote g (9822498480) rempl silent bloc d'échappement (AA93173) rempl disque ar (BG4061) rempl plaquette ar (LP1994) rempl veillieuse de plaque ard réglage phare av voyant porte allumé controle de toute les portes rempl contacteur de porte latéral (46859870) essai véhicule.	177 496
04/01/2022	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	177 496
11/01/2022	CARROSSERIE	Réparation porte latéral D, panneau ARD + aile AVD -> CAR Espace	177 496

Véhicule : VTP9

Immatriculation : 1090 VM 16

Date d'entrée	Objet	Description des travaux	Compteur
22/03/2023 10:17	MOTORISATION	Probleme ralenti, pneus, vidange Passage valisse (vanne EGR en défaut) Vidange mot 5W30 1 FH (HU711/51X) 1 FG (PU723x) 1 FA (C17237) 1 FP (CU2544) Rempl vanne EGR (0071793436) (IVECO) Rempl joint métalique vanne EGR (9659690180) (IVECO) Dep/Rep carter distri + carter vidange inf pour rempl joint (pâte joint) Rempl joint spi vilo coté distri (96599001780) (IVECO) Rempl courroie acces (VKMV 6SK873) + (VKMV 4SK922) F.E.A Rempl 2 pneus 215/70R15 4 équilibrages Permutation des 4 roues Rempl contacteur de porte latéral (1397127080) (IVECO) Contrôle niveaux, éclairages, pression des pneus. Essai routier.	192 753
29/12/2023	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	199 963
20/01/2024	DEMARRAGE/CHARGE	suite appel codis, déplacement au CIS pour contrôle démarrage remplacement batterie essai ok 1 BATTERIE L5 100P	200 000
15/03/2024 15:47	VIDANGE VL-VU	Service entretien révision VL Vidange huile moteur + remplacer filtre à huile + filtre habitacle nettoyer filtre a air Remplacer balais essuie-glace Contrôler tous les niveaux (y compris les batteries) Contrôler épaisseurs garnitures freins AV et ARR Rétablir pressions pneus AV et ARR + Contrôler état pneus AV et ARR Vérifier fonctionnement éclairage et signalisation Contrôler fonctionnement ventilation et climatisation FH HU711/51X FHA AH263 BEG AV VF429	202 593
04/06/2024	CHAUFFAGE/CLIMATISATION	remise en état commande de chauffage bloqué dépose/pose tableau de bord pour dépose/pose boitier de chauffage remise en place du câble remplacement du connecteur de resistance ventilation remplacement amortisseur remplacement rotules de direction et crémalliére de direction dépose chez EUROMASTER le 18/06 pour contrôle et réglage train avant suite mauvaise rotumle mise coté gauche, remplacement rotule et dépose véhicule le 20/06 afin de refaire un contrôle géométrie AMORTISSEURS AV G1373G X2 TETES KB659.26 X2 CONNECTEUR RESISTANCE CHAUF 107144 ROTULE DIRECTION 32192 ROTULE DIRECTION 7670001 CREMAILLERE SOR1262022	206 104

Date d'entrée	Objet	Description des travaux	Compteur
Véhicule : VTP9			
Immatriculation : 1090 VM 16			
31/01/2025	VISITE PREVENTIVE	Controle avant départ Mayotte Nettoyage masse du feu ARD controle pression, freins, eclairage, niveaux, usure pneus Rempl ampoule feu de croisement AVG Complément d'huile 5w30 (1L) Pas de klaxon.	211 435
19/12/2025	VL - Contrôle technique	VL - Contrôle technique Contre visite -- date butoire 18/02/2026	212 198