AD POIDS LOURDS
PÉVÈLE POIDS LOURDS
LE SPÉCIALISTE RÉPARATION VI

N° id. TVA : FR35442455937

DEVIS

Numéro :152733 DU 07/03/2025

Client :300010 Représentant: 0201

VILLE D'ANZIN
PLACE ROGER SALENGRO
.
59410 ANZIN

Réf: Réf.: 152733

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE		P.U.	PRIX NET	H.T.	TVA
	N° Immat : 993BZE59 N° chVF644AEA000004183 N° entrée : 52733 Kms : 0000100						
DEVIS POUR ENTRETIEN MOTEUR							
VIDANGE MOTEUR							
REMPLACEMENT DES FILTRES HUILE GASOILS DIRECTION AIR HABITACLE ET							
ASSECHEUR D AIR							
CONTROLE ET REMISE A NIVEAU DES FLUIDES MOTEUR SI NECESSAIRE							
(ANTIGEL LAVE GLACE HUILE DE DIRECTION .... A RAJOUTER AU DEVIS SI RAJOUT)							
CONTROLE DE L ECLAIRAGE => facturation supplementaire si remplacement							
CONTROLE VISUEL DES BARRES DE DIRECTION ET ACCOUPLEMENT							
CONTROLE VISUEL DES GARNITURES DE FREIN							
REMISE A ZERO DES MAINTENANCES							
HEURE DE MAIN D OEUVRE		3	O	83,75	83,75	251,25	4
FLELF3565	FILTRE A HUILE	1		28,08	28,08	28,08	4
FLEFF5470	FILTRE A GAZOLE	2		28,09	28,09	56,18	4
FLEFF73100	FILTRE A GAZOLE	1		11,07	11,07	11,07	4
FLEAF26415	FILTRE A AIR	1		85,20	85,20	85,20	4
FLEHF6162	FILTRE HYDRAULIQUE	1		7,36	7,36	7,36	4
FLEAF26463	FILTRE	1		17,25	17,25	17,25	4
WAB4329012282	CARTOUCHE A FILTRE COALESCENT ASP	1		75,03	75,03	75,03	4
SHE[illegible]L550044850	Rimula Ultra 5W-30 (CJ-4)_1*209L_A246	14,5		8,42	8,42	122,09	4
	CONSOMMABLES	1		17,38	17,38	17,38	4

****
******** DEVIS VALABLE 1 MOIS ********
****** SOUS RESERVE DU DEMONTAGE *****
****
*** nous vous rappelons que toutes ***
*** nos interventions sont garanties**
*** 1 AN PIECES ET MAIN D'OEUVRE ***

BC GA2500 65 RDV Mercredi 9 - Validé le 22/04/25

Affaire suivie par HERTSOEN PHILIPPE

Type comm.: I

CODE	TAUX	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
4	20,00	670,89	134,18	805,07

MONTANT H.T.	670,89
TOTAL TAXES	134,18
MONTANT T.T.C	805,07 EU

Adresse postale : PAE de Sars et Rosières
10, rue des Neufs Bonniers - 59178 BRILLON
Tél. 03 27 32 10 10 - Fax 03 27 32 36 00
www.pevelepoidslourds.fr

Numéro 152733 07/03/2025
Client 300010

MEMBRE ad INTERNATIONAL

SARL au capital de 15 000 euros - siret 442 455 937 00023 - RCS Valenciennes 442 455 937 - APE 4520B - TVA FR 35 442 455 937

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22468909

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/04/2026	26001764

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z362

(9) RAISON SOCIALE : UNITECH (sarl CTPLV)

(3) COORDONNÉES : PA Aérodrome Ouest
RUE AIME CESAIRE
59174 LA SENTINELLE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059Z7062
non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
993 BZE 59 (F)	29/07/2005	29/07/2005

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF644AEA000004183

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : 44AEA236CC

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

65539

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Avant Gauche)
4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière)
4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation (Avant Droite)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)
4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Toutes)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 1.17 m^{-1}) :
C5 : <0.10 m^{-1} C6 : <0.10 m^{-1} C7 : <0.10 m^{-1} Moyenne : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 59%
Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 52%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 10% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 31%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.4% D : -2.0% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +0.0% D : +2.0%