N° d'imprimé : D 118264175

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/06/2023	23037262

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/08/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S072D066

(9) RAISON SOCIALE : SARL LBGC CONT TECHNIQUE DEKRA

(3) COORDONNÉES : Z.A LES GATS

72350 BRULON

Tél : 02.43.92.91.91 Fax : 02.43.92.91.90

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : LAMOTTE HUGO

N° D'AGRÉMENT : 072T1144

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
1507 XE 72(F)	06/09/05	06/09/05

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	307

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF33C9HXC84359579	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MPES212MP176	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

249110

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : C

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17.06.2021:232 559 km / 19.06.2019:216 367 km

VL Brulon

MESURES RÉALISÉES / VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+5.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		5 %	
Forces verticales : Frein de service	802 daN		546 daN	
Forces de freinage (déséquilibre) :	282 daN	287 daN	212 daN	197 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	282 daN	287 daN	212 daN	197 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.80m⁻¹) : C1: 0.92 C2: 1.04 C3: 1.00 Moyenne: 0.99

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : +2.0 % +2.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) : -0.2 % -2.3 %