RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

Entretien **Vidange simple réalisé le 18/12/2017 à 42 240 kms par SARL GUILLOU AILLERIE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	65.00	65.00
		Coût total entretien		**65.00**

Entretien **Vidange simple réalisé le 26/07/2018 à 61 885 kms par SARL GUILLOU AILLERIE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	70.00	70.00
		Coût total entretien		**70.00**

Entretien **Réparation réalisé le 26/07/2018 à 61 885 kms par SARL GUILLOU AILLERIE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FA	Filtre à Air	1.00	30.00	30.00
FG	Filtre à Gasoil	1.00	60.00	60.00
FH	Filtre Habitacle	1.00	30.00	30.00
		Coût total entretien		**120.00**

Entretien **Réparation réalisé le 31/01/2019 à 73 046 kms par SARL GUILLOU AILLERIE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNAV	Pneus AV	2.00	108.00	216.00
PN	Pneus AR	4.00	108.00	432.00
PLAV	Plaquettes avant	1.00	48.00	48.00
		Coût total entretien		**696.00**

Entretien **Vidange simple réalisé le 30/01/2020 à 93 356 kms par SARL GUILLOU AILLERIE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	80.00	80.00
		Coût total entretien		**80.00**

Entretien **Réparation réalisé le 30/04/2020 à 96 709 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	batterie	1.00	155.00	155.00
		Coût total entretien		**155.00**

Entretien **Vidange simple réalisé le 15/07/2021 à 120 145 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	71.00	71.00
	baguette latérale ARG	1.00	108.00	108.00
	MO	2.00	35.00	70.00
		Coût total entretien		**249.00**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 15/07/2021 à 120 145 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	9.00	9.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	48.00	48.00
			Coût total entretien	**72.37**

Entretien **Changement pare brise réalisé le 07/09/2021 à 120 200 kms par MONDIAL PARE BRISE 44**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	changement pare brise	1.00	464.00	464.00
			Coût total entretien	**464.00**

Entretien **Vidange simple réalisé le 15/12/2022 à 148 963 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	89.00	89.00
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	131.00	262.00
	MO	1.50	35.00	52.50
			Coût total entretien	**403.50**

Entretien **Réparation réalisé le 03/01/2023 à 149 322 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	3eme feu stop	1.00	45.00	45.00
			Coût total entretien	**45.00**

Entretien **Réparation réalisé le 21/06/2023 à 162 264 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	amortisseurs avants	2.00	111.00	222.00
	semelle	2.00	54.00	108.00
	kit cache poussiere	1.00	19.00	19.00
	silents blocs	2.00	10.00	20.00
	interrupteur leve vitre	1.00	130.00	130.00
	MO	3.00	35.00	105.00
			Coût total entretien	**604.00**

Entretien **Réparation réalisé le 23/06/2023 à 162 631 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières	4.00	112.02	448.08
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	43.00	43.00
DISAV	Disque AV	1.00	87.00	87.00
	MO	3.00	35.00	105.00
			Coût total entretien	**683.08**

Entretien **Réparation réalisé le 18/08/2023 à 163 517 kms par MERCEDES ETOILE PRO REZE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ne démarre pas + marche pied ouv + faisceau gab AR	1.00	1 040.60	1 040.60
			Coût total entretien	**1 040.60**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

Entretien **Réparation réalisé le 20/09/2023 à 164 935 kms par MERCEDES ETOILE PRO REZE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	fofait diagnostic global	1.00	95.00	95.00
DIAG	fofait diagnostic moteur	1.00	93.00	93.00
MO	MAIN D OEUVRE capteur NOX après cata	0.40	93.00	37.20
	Capteur NOX	1.00	612.00	612.00
	Petites fournitures	1.00	13.51	13.51
	Ecopart	1.00	6.50	6.50
			Coût total entretien	**857.21**

Entretien **Enregistrement Données Tachymètres réalisé le 22/12/2023 à 170 586 kms**

Entretien **Réparation réalisé le 29/01/2024 à 173 015 kms par AUTO PERFECT 44 VUE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	AMPOULE H7	1.00	13.49	13.49
MAIN	MAIN d'OEUVRE	1.00	5.70	5.70
			Coût total entretien	**19.19**

Entretien **Réparation réalisé le 08/02/2024 à 174 935 kms par MERCEDES ETOILE PRO REZE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	CODAGE CALCULATEUR SAM	1.00	48.00	48.00
	DEPOSE REMPLACEMENT BOITIER SAM	1.00	120.00	120.00
	BOITE ITERCONNEXION	1.00	621.42	621.42
	PRISE EN CHARGE VUL	1.00	16.00	16.00
			Coût total entretien	**805.42**

Entretien **Réparation réalisé le 19/02/2024 à 175 000 kms par AUTO PERFECT 44 VUE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	reparation pneu ard	1.00	34.00	34.00
			Coût total entretien	**34.00**

Entretien **Réparation réalisé le 15/04/2024 à 178 377 kms par AUTO PERFECT 44 VUE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	TEMOIN USURE FREINS	1.00	19.40	19.40
	DISQUES DE FREINS AR	1.00	201.02	201.02
	PLAQUETTES DE FREIN AR	1.00	96.03	96.03
	DEPOSE POSE DISQUES	1.00	152.50	152.50
	NETTOYANT DEGRAISSANT	1.00	5.00	5.00
	ESSAI	1.00	14.25	14.25
	DECHETS	1.00	5.00	5.00
	GUIDE DE JAUGE A HUILE	1.00	50.39	50.39
	MECA T1	1.00	57.00	57.00
			Coût total entretien	**600.59**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

Entretien **Réparation réalisé le 17/05/2024 à 180 107 kms par AUTO PERFECT 44 VUE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	H7 12V	1.00	26.98	26.98
	DEPOSE POSE AMPOULE	1.00	11.40	11.40
			Coût total entretien	**38.38**

Entretien **Contrôle Limiteur de vitesse (12 mois) réalisé le 07/06/2024 à 181 699 kms par TODD GT Ancenis**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	contrôle limiteur	1.00	0.00	0.00
	contrôle EAD	1.00	0.00	0.00
	contrôle chronotachygraphe	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Enregistrement Données Tachymètres réalisé le 10/06/2024 à 181 812 kms par TODD GT Ancenis**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	VP ETHYLOTEST	1.00	105.00	105.00
	CTRL LIMITEUR NUM	1.00	30.00	30.00
	IP TCO NUM	1.00	195.00	195.00
	PILE DTCO	1.00	10.00	10.00
			Coût total entretien	**340.00**

Entretien **- Kit courroie Accessoire 180 000 réalisé le 29/07/2024 à 183 717 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	HUILE 5W30	1.00	78.00	78.00
	FILTRE HUILE	1.00	7.90	7.90
	FILTRE AIR	1.00	16.70	16.70
	FILTRE GO	1.00	45.19	45.19
	FILTRE HAB	1.00	11.01	11.01
	COURROIE	1.00	27.01	27.01
	GALET	1.00	48.31	48.31
	GALET	1.00	17.40	17.40
	GALET	1.00	13.08	13.08
	GALET	1.00	33.70	33.70
	GALET	1.00	14.07	14.07
	POMPE A EAU	1.00	68.95	68.95
MAIN	MAIN d'OEUVRE	5.00	40.00	200.00
			Coût total entretien	**581.32**

Entretien **Réparation réalisé le 24/09/2024 à 185 215 kms par AUTO PERFECT 44 VUE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	P21W 12V 21W BA15S	1.00	1.58	1.58
MO	MAIN D OEUVRE	0.10	57.00	5.70

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

Coût total entretien	**7.28**

Entretien **Réparation réalisé le 31/10/2024 à 187 780 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	garnitures ar	1.00	103.98	103.98
	disques ar	2.00	69.03	138.06
MAIN	MAIN d'OEUVRE	3.00	40.00	120.00
		Coût total entretien		**362.04**

Entretien **Réparation réalisé le 06/11/2024 à 188 646 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	cosse electriue	4.00	0.92	3.68
	recyclage	1.00	1.50	1.50
	passage valise	1.00	65.50	65.50
	maind'oeuvre	0.75	66.00	49.50
	passage valise	1.00	65.50	65.50
	essai routier	1.00	20.00	20.00
		Coût total entretien		**205.68**

Entretien **Réparation réalisé le 17/01/2025 à 192 990 kms par PROFIL + ROUANS**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FORFAIT BALAIS ESSUIE GLACE	1.00	34.20	34.20
		Coût total entretien		**34.20**

Entretien **Réparation réalisé le 16/03/2025 à 193 560 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	15.66	15.66
le	ampoule	1.00	13.83	13.83
		Coût total entretien		**29.49**

Entretien **Enregistrement Données Tachymètres réalisé le 26/05/2025 à 198 482 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Décharger tachy	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Contrôle Limiteur de vitesse (12 mois) réalisé le 10/06/2025 à 198 482 kms par TODD GT Ancenis**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	VP EAD	1.00	105.00	105.00
	VP Limiteur	1.00	40.00	40.00
		Coût total entretien		**145.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 19/06/2025 à 198 482 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Pneus AV	2.00	106.00	212.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

MO	1.00	40.00	40.00
		Coût total entretien	**252.00**

Entretien **Réparation réalisé le 27/06/2025 à 198 482 kms par Mercedes thouare sur loire**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
DIAGNOSTIC MERCEDES - ETABLIR LE CONSTAT SUR A	0.40	101.00	40.40
ESSAI SUR ROUTE POUR L'ATELIER EFFECTUER	1.00	0.00	0.00
PIECES MOTEUR :	1.00	110.00	110.00
RESERVOIR DE CARBURANT	1.00	101.00	101.00
RESERVOIR DE CARBURANT DEPOSER ET POSER	2.40	101.00	242.40
RESERVOIR DE CARBURANT REMPLACER (RESERVOI	0.30	101.00	30.30
RESERVOIR AGENT NOX	1.00	2 120.97	2 120.97
BIDON ADBLUE 10 L	2.00	29.56	59.12
Prise en charge VUL	1.00	16.00	16.00
Petites Fournitures	1.00	31.45	31.45
EcoTaxe : Participation au Recyclage des Déchêts	1.00	21.80	21.80
		Coût total entretien	**2 773.44**

Entretien **Réparation réalisé le 25/08/2025 à 198 482 kms par Mercedes thouare sur loire**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Remplacer le capteur NOx	0.70	101.00	70.70
Effectuer un test rapide	0.20	101.00	20.20
Remplacer le capteur Nox avec unité de commande él	0.70	101.00	70.70
ESSAI SUR ROUTE POUR L'ATELIER EFFECTUER	0.40	101.00	40.40
CAPTEUR NOX	2.00	634.68	1 269.36
COLLIER	3.00	2.14	6.42
Prise en charge VUL	1.00	16.00	16.00
Petites Fournitures	1.00	12.12	12.12
EcoTaxe : Participation au Recyclage des Déchêts	1.00	12.76	12.76
		Coût total entretien	**1 518.66**

Entretien **Réparation réalisé le 30/09/2025 à 198 482 kms par TODD GT Ancenis**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Renouvellement TACHY	1.00	0.00	0.00
Total	1.00	1 001.00	1 001.00
		Coût total entretien	**1 001.00**

Entretien **Réparation réalisé le 01/10/2025 à 198 482 kms par TODD GT Ancenis**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
1381 UNIVERSEL VDO 12-24V ADR	1.00	850.00	850.00
MAIN D'OEUVRE TACHY NUM	0.50	72.00	36.00
IP TCO NUM	1.00	195.00	195.00
Remise	1.00	-85.00	-85.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EE-994-NJ**	Modèle	**SPRINTER**
Mis en service le	**10/08/2016**	Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage actuel	**217 189**	N° Série	**WDB9066571P197693**

Du 01/01/2000 au 30/09/2026

Coût total entretien **996.00**

Entretien **Nettoyage réalisé le 10/02/2026 à 198 482 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Dépose + Nettoyage-Graissage marche pied élec.	1.00	0.00	0.00
Main d'oeuvre	1.00	80.00	80.00

Coût total entretien **80.00**

Entretien **Réparation réalisé le 25/05/2026 à 209 837 kms par MONAMILIGO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Réparation faisceau injecteur N°2	1.00	0.00	0.00
Bombe anti-rongeurs	1.00	0.00	0.00
Main d'oeuvre	1.00	75.03	75.03

Coût total entretien **75.03**

Entretien **Contrôle Limiteur de vitesse (12 mois) réalisé le 08/06/2026 à 211 133 kms par TODD GT Ancenis**

Entretien **Réparation réalisé le 10/06/2026 à 211 132 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Réparation 2 pieds de ceinture	1.00	0.00	0.00
Main d'oeuvre	1.00	40.00	40.00

Coût total entretien **40.00**

Entretien **Réparation réalisé le 17/06/2026 à 211 502 kms par MONAMILIGO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
CAPTEURS ABS AV DROIT	1.00	0.00	0.00
Main d'oeuvre	1.00	95.62	95.62

Coût total entretien **95.62**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 21/08/2026 à 214 427 kms par MONAMILIGO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Vidange	1.00	0.00	0.00
Filtre à huile	1.00	0.00	0.00
Huile 5W30	1.00	0.00	0.00
Main d'oeuvre	1.00	130.97	130.97

Coût total entretien **130.97**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2000 au 30/09/2026 **15 770.07**