PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP18120308

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	07/10/2026	26258573

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

06/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044Z331

(9) RAISON SOCIALE : ANCENIS ACTIVITES AUTOCONTROLE

(3) COORDONNÉES : 342 Boulevard de la prairie

44150 Ancenis - ST-Géréon

Tel:02 40 83 29 46

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 049Z1158

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FB-919-JA (F)	11/03/2024	26/10/2018

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW41B161337967	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP5336918	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

231285

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG,AVD)
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/11/2019 : 20437 km / 10/11/2020 : 43819 km / 08/11/2021 : 66796 km / 17/10/2022 : 100816 km / 13/10/2023 : 135848 km / 25/09/2024 : 179373 km / 13/03/2025 : 187756 km / 25/02/2026 : 209642 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-4.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		15%	
Forces verticales :	883 daN		591 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	325 daN	332 daN	228 daN	227 daN
Déséquilibre (<20%) :	3%		1%	
Forces de freinage (efficacité):	325 daN	332 daN	228 daN	227 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	75			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 20%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.3%	-0.8%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		

DUPLICATA

FB-919-JA

CT 06/12/2026

S044Z331
S 06/12/2026
FB-919-JA

N° D'AGRÉMENT : S044Z331
N° DE SÉRIE : VF1KW41B161337967
N° D'IMPRIMÉ : ZP18120308