apave

RAPPORT - EQUIPEMENTS MECANIQUES

N° DE RAPPORT : 134749970-001-1

N° Ordre 1

Rapport de vérification

Benne de collecte d'ordures

Date de la vérification 04/03/2025 **Vérificateur** Mr PAGES OLIVIER

Repères :

Client GRAND NARBONNE **Bâtiment** COURSAN **Service** CW-943-EV

Fabricant	FAUN		
Type	VR5TR2		
N° Identification	37847/CW-943-EV		
Année (plaque)	2013	**Marquage**	CE
Particularités	- Nb de postes de travail : 2 - Type de chargement : arrière par lève-conteneur - Position des marchepieds : latéral à la trémie		

Contenu et conditions de la vérification

Machine - Examen de l'état de conservation et essais de fonctionnement.
Référentiel de vérification : Arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 ou 24 juin 1993.
Etat de l'équipement : En exploitation.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune
- Nombre de postes de travail configurés lors de notre prestation : 2

Compte rendu provisoire d'intervention : RP C25021566M0003

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

apave

RAPPORT - EQUIPEMENTS MECANIQUES

N° DE RAPPORT : 134749970-001-1

N° Ordre 1

Observations

ELEMENTS CONSTITUTIFS	Etat général des éléments : Reprendre le réglage de la pince de bac de gauche qui ne ferme pas correctement. Reprendre la fissure a l'arrière de chariot de pelle et au niveau du cadre de porte, Remplacer les patins de fouloir usés
ELEMENTS CONSTITUTIFS	Propreté - Fuites externes : Reprendre le troue en flan de trémie au niveau récupérateur de jus, résorber la fuite d'huile du vérin de lève conteneur de gauche
ELEMENTS MECANIQUES	Fonctionnement : Réduire le jeu dans la pelle, la pince bac et dans la rotation du lève conteneur.
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage : Remplacer le feux de la zone de travail arrière droit hors service

Eléments non vérifiés

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE - Réglage de la pression - Non vérifié : K

BARRAGE(S) IMMATERIEL(S) - Non vérifié : Non fonctionnement en mode automatique

N° Ordre 1

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

ELEMENTS CONSTITUTIFS
Stabilité
Etat général des éléments
Propreté - Fuites externes

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Equipements et canalisations
Dispositif de séparation

ORGANES DE SERVICE ET SIGNALISATION
Identification des organes de service
Etat des organes de service
Arrêt normal
Arrêt d'urgence
Avertisseurs sonores ou lumineux
Signalisation / Consignes
Indicateurs / Appareils de mesure

PROTECTEUR(S) FIXE(S)
Protecteurs
Maintien en place des protecteurs
Fixation des protecteurs

BARRAGE(S) IMMATERIEL(S)
Etat et fixation des composants
Arrêt provoqué par le franchissement

AUTRE(S) DISPOSITIF(S) DE PROTECTION OU DISPOSITION
Arrêt ou dégagement provoqué par la manoeuvre du dispositif

ELEMENTS MECANIQUES
Fonctionnement

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE
Equipements et canalisations
Réserve(s) de fluide(s)
Réglage de la pression

PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS MOBILES
Organes mobiles de transmission
Organes mobiles de travail

PROTECTEUR(S) MOBILE(S)
Protecteurs
Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s)
Arrêt provoqué par le déplacement
Réglage des capteurs

COMMANDE(S) BIMANUELLE(S)
Eléments constitutifs
Fixation de la commande
Arrêt provoqué par le relâchement d'un des organes
Mise en marche provoquée par appui simultané sur les organes

DISPOSITIONS DIVERSES
Eclairage