6 155J

LOURY AUTOMOBILES
AGENT RENAULT
319 AV EUGENE MILON

45470 LOURY
tél.: 02 38 65 60 32
LOURY AUTOMOBILES

adresse de facturation

MAIRIE DE VENNECY
13 RUE DE NEUVILLE

45760 VENNECY

mon conseiller
CELIA
tél : 02 38 65 60 32
e-mail : celia.loury@reseau-renaultgroup.fr

facture n° 331245 du 18/04/2025 - exemplaire client

exemplaire - page	1 / 2
date d'entrée atelier	18/04/2025
échéance de la facture	18/04/2025
n° d'ordre de réparation	95080

n° de compte client 206059

MAIRIE DE VENNECY
18 AVR. 2025
COURRIER "ARRIVÉE"

mon véhicule

marque	Renault
modèle	TRAFIC
immatriculation	BV355XM
propriétaire	MAIRIE DE VENNECY
n° série	VF1T1X00408316454
date livraison	24/05/1992
km	39 934

montant

montant total hors remise ht	531,72 €
total remise ht	- 48,29 €
montant total ht	483,43 €
montant tva 20%	96,69 €
montant total tva	96,69 €
total à payer ttc	580,12 €
net à payer	**580,12 €**

Renault care service
longue vie aux voitures à vivre

qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
devis en ligne renault.fr

facture n° 331245 du 18/04/2025 - exemplaire client

page 2
date d'entrée atelier 18/04/2025
échéance de la facture 18/04/2025
n° d'ordre de réparation 95080

n° de compte client 206059

mes prestations care service	code	tps/qté	prix tarif ht	remise (%)	montant ht	tva (%)	montant ttc
A - Intervention							
RECHERCHE DE PANNE	M1*	0,70	67,50	10,00	42,53	20	51,04
DEP/REP BOUGIES ALLUMAGES ET REGLAGE DE CELLES-CI	M1*	0,40	67,50	10,00	24,30	20	29,16
sous-total intervention 66.83 euros HT							
B - Intervention							
FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT							
REMPLACEMENT EN ACCORD AVEC LE RESPONSABLE DU PARC AUTOMOBILE DE LA MAIRIE							
DE LA POMPE A EAU ET DU BOCAL VASE EXPANSION							
POMPE A EAU	R161	1,00	115,66	10,00	104,09	20	124,91
VASE EXPANSION	954048	1,00	20,12	10,00	18,11	20	21,73
Main D'Oeuvre Mécanique Taux 2	M2*	2,70	68,50	10,00	166,46	20	199,75
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	LIQ	6,50	4,89		31,79	20	38,15
VIDANGE/REMPLISSAGE/RINCAGE/NETTOYAGE COMPLET CIRCUIT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	M1*	1,00	67,50	10,00	60,75	20	72,90
NETTOYANT CIRCUIT	PR	1,00	12,00		12,00	20	14,40
COLLIERS	PR	3,00	0,80		2,40	20	2,88
ESSAI VEHICULE	0145	0,30	68,50	10,00	18,50	20	22,20
PARTICIPATIONS DECHETS	DP	1,00	2,50		2,50	20	3,00
sous-total intervention 416.60 euros HT							

.
OBSERVATIONS:
FUITE HUILE MOTEUR
FUITE BOCAL LAVE GLACE
SONDE TEMPERATURE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT NE FONCTIONNE PAS
CREMAILLIERE DE DIRECTION JEU IMPORTANT
FUITE HUILE BOITE DE VITESSES
RESERVOIR LAVE GLACE PERCE
FEU ARD CASSÉ STOP ARD NE FONCTIONNE PAS / RECHERCHE DE PANNE A FAIRE
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A REMPLACER
(PLUS DISPONIBLE CHEZ LE CONSTRUCTEUR ET CHEZ NOS AUTRES FOURNISSEURS)
IL VOUS EST CONSEILLE DE FAIRE UN REGLAGE CARBURATEUR +ETANCHEITE PAR UN SPECIALISTE

detail ttc (€) : main d'oeuvre 375,05 pieces 205,07 ingredients 0,00 forfaits 0,00 travaux exterieurs 0,00