Durée 12 mois à compter de l'achat de la pièce :

- [x] Garantie OPTIMUM (moteur nu)*
- [ ] Garantie EXCELLENCE (moteur équipé des périphériques mentionnés sur la facture d'achat)

Pièce garantie :

- [x] Moteur
- [ ] Boîte de vitesses

Munissez-vous de votre numéro de garantie pour toute demande de prise en charge.

*Seul le bloc moteur équipé de sa culasse est garanti, à l'exclusion de tous les organes mécaniques périphériques

VOTRE VÉHICULE :

Marque : Renault

Modèle de la voiture : Trafic 7897 VE 61

Date de mise en circulation : 13 / 11 / 2007

Energie : Diesel

Kilométrage compteur du véhicule :

N° de série du véhicule / VIN : VF1RLAHA674202053

VOTRE PIÈCE CARECO :

Type Moteur ou BV : 1 9 R 7 8 0

N° de moteur ou BV :

Kilométrage (non garanti) affiché par le compteur du véhicule source : 12 547

La garantie prend effet à partir de la date d'achat : 12 / 07 / 24

Votre Garantie CARECO

1er propriétaire du véhicule

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

2eme propriétaire du véhicule

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

Le moteur ou la boîte de vitesses d'occasion que vous venez d'acquérir est livré(e) vidangé(e) de tous ses fluides de fonctionnement et notamment de son huile. Avant la mise en route, il est donc impératif d'effectuer le remplissage avec des fluides neufs répondant strictement aux préconisations du constructeur. Il est également recommandé de nettoyer le compartiment moteur afin d'effectuer le changement de celui-ci dans de bonnes conditions. Avant le montage de votre pièce CARECO, il est indispensable de bien identifier les problèmes survenus à votre moteur ou boîte de vitesse défectueux afin d'éviter la destruction rapide de votre nouvelle pièce.

Vérifiez les pièces périphériques du moteur et plus généralement, la mécanique de votre véhicule. Lors d'un échange de moteur ou de boîte de vitesses, les pièces périphériques peuvent être usées ou abîmées. Dans 70% des cas, les dysfonctionnements de moteur ou de boîte de vitesse que vous avez rencontrés, sont dûs à des défauts de pièces périphériques. Certaines d'entre elles doivent être impérativement remplacées par des neuves, l'état technique précis de certaines autres doit être vérifié, selon les indications figurant ci-après.