# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

40

**N° D'IMPRIMÉ :** ZP18387128

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

**NATURE DU CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**
04/09/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**
26020302

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Contre-visite pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
04/09/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : 0059Z375

(9) RAISON SOCIALE : Automobile Club du Nord

(3) COORDONNÉES : Pont Villars
Avenue Adolphe Iacuzon
59300 VALENCIENNES
Tel 03 27 46 17 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 059C1627

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BQ-3[illegible] (F) | 23/06/2011 | 16/09/2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| IVECO | 35C12 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZCFC[illegible]0925 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 35U2E[illegible] | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
133435

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES CRITIQUES**

1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)
1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVD)
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG,ARD)
6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (AVD,D)
6.1.3.a.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie (G)
6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCES MINEURES**

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AV)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AVD,G,D,ARG,ARD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (ARG,AR,ARD)

**Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| Ripage (-8 à +8m/km) : | +0.0 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤30%) : | 20% | | 24% | |
| Forces verticales : | 1460 daN | | 1420 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 394 daN | 426 daN | 465 daN | 428 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 8% | | 8% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 394 daN | 426 daN | 465 daN | 428 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50%) : | 59 | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (≥18%) : 7% | | | |
| Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) | -1.4% | -1.0% | | |

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° D'IMPRIMÉ : ZP18387129**

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USA**

**NATURE DU CONTRÔLE**
Contrôle technique periodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**
04/09/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**
26020302

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
04/09/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contrôle périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S059Z375

(9) RAISON SOCIALE : Automobile Club du Nord

(3) COORDONNÉES : 1 Pont Villars
Avenue Adolphe Iacuzon
59300 VALENCIENNES
03 27 46 17 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 059C1627

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BC-[illegible]-[illegible] | 23/06/2011 | 16/09/2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| IVECO | 35C12 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZCFC35A00D396925 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 34[illegible] | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
133435

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Suite du procès-verbal

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/09/2018 : 85338 km / 11/09/2018 : 85343 km / 30/08/2019 : 94290 km / 07/09/2020 : 102908 km / 30/08/2021 : 110505 km / 06/09/2022 : 115073 km / 30/08/2023 : 121367 km / 03/09/2024 : 127210 km / 30/09/2024 : 127487 km / 28/08/2025 : 131046 km
Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

Attention ce procès-verbal contient 2 pages

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

N° D'AGRÉMENT :
N° DE SÉRIE :
N° D'IMPRIMÉ : ZP18387129