LIEBHER R974 C 2008

Le

17/10/2025

À

GUILLONVILLE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f0063750-1452-4ab3-959a-8ef0af44c71e

Vendeur

Caractéristiques véhicules

Documents

Extérieur

Trains roulants

Chaîne cinématique

Hydraulique

Equipements

Intérieur

Conclusion

VENDEUR

Vendeur

Nom vendeur	Eiffage Roland
Adresse vendeur	1563 avenue d antibes
Ville	Montargis
Code postal	45200

CARACTÉRISTIQUES VÉHICULES

Caractéristiques véhicules

Type de véhicule	Pelle
Marque	Liebherr
Modèle	R974
Date de mise en circulation	2008
Poids à vide (kg)	88900

Photo numéro de série sur le véhicule



Numéro de série	WLHZ1010HZC024126

Photo nombre d'heures



Nombre d'heures	15464

DOCUMENTS

Documents du véhicule

Certificat de conformité



Liebherr-France SAS

Pelles hydrauliques
Hydraulic Excavators
Hydraulikbagger

A QUI DE DROIT

Appel direct : 03 89 21 31 47 N/Réf. : MK/CS Colmar, le 27/05/2021

ATTESTATION RGIE

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article 4 du décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 (titre ET-2-R du R.G.I.E.), la pelle sur chenilles LIEBHERR R 974 n° de série 1010/24126, année 2008 N° PIN WLHZ1010HZC024126, a été livrée avec la déclaration CE de conformité.

Du fait de sa conformité à la réglementation européenne, la pelle ci-dessus est présumée conforme de manière générale au RGIE.

Cependant, en complément de la déclaration de conformité CE, et suite au montage du kit "mines et carrières", nous vous attestons que cette machine satisfait également aux dispositions constructives imposées par les titres ET-2-R, TCH-1-R (décret n°92-717 du 23 juillet 1992) et RG-1-R (décret n°95-694 du 03 mai 1995) du R.G.I.E.

Ces vérifications ont été réalisées et cette attestation est établie par Liebherr-France SAS, qui a recueilli les conseils de PREVENCEM pour l'interprétation des dispositions réglementaires du R.G.I.E.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

LIEBHERR-FRANCE SAS
MANAGEMENT QUALITE

M. KOSLOWSKI

MPC 025



Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente que la machine/l'équipement désigné(e) ci-après est conforme, sur le plan de sa conception, de son type de construction et du modèle que nous commercialisons, aux exigences fondamentales de sécurité de santé publique de la/des directive(s) CE applicable(s). En cas de modification apportée à cette machine/cet équipement sans accord préalable de nos services, cette déclaration perdra sa validité.

Catégorie :	Pelle hydraulique
Marque	LIEBHERR
Type :	R 974 C Litronic
Numéro de série :	WLHZ1010HZC024126
Puissance moteur :	400 kW à 1800 min⁻¹
Année de fabrication :	2008

1. Directives CE applicables :
   - 1.1. 98/37/CE
     - 1.1.1. Soumise à examen facultatif de type auprès de : Prüfstelle des Fachausschuß Tiefbau, Landsberger Straße 309, D-80687 München
   - 1.2. 97/68/CE
   - 1.3. 89/336/CE
   - 1.4. 2000/14/CE
     - 1.4.1. La puissance acoustique mesurée sur un matériel représentatif de ce type est de : 107.5 dB(A)
     - 1.4.2. Le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel est de : 109 dB(A)
     - 1.4.3. La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité est définie par l'Annexe VI
     - 1.4.4. Lieu de conservation de la documentation technique : bureau technique
     - 1.4.5. Organisme notifié : Prüfstelle des Fachausschuß Tiefbau, Landsberger Straße 309, D-80687 München
2. Normes européennes harmonisées :
   - 2.1. EN 474-1
   - 2.2. EN 474-5
3. Normes nationales appliquées et spécifications techniques :
   -

LIEBHERR – FRANCE

Colmar, le 19/05/2008 (Chef du Service Qualité)

DUPLICATA


MPC 025

Commentaires documents

Suivi / entretien

Photos des entretiens





Commentaire entretiens / suivi

Suivi fourni par Et Roland

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo face avant



Photo 3/4 AVD



Photo côté droit



Photo 3/4 ARD



Photo arrière



Photo 3/4 ARG



Photo côté gauche



Photo du toît





Descriptif et dommages

Dégât 1

DÉGÂT

Dégât 2

DÉGÂT





Décollement peinture

TRAINS ROULANTS

Trains roulants

Type de roues	CHENILLES
Largeur chenille	0.75 m
Hauteur chenille	1.5m
Longueur chenille	7m

Photo roue(s) avant côté gauche



Photo roue(s) avant côté droit



CHAÎNE CINÉMATIQUE

Chaîne cinématique

Véhicule roulant	OUI
Moteur tournant	OUI
Energie	Gasole
Type de motorisation	V8
Entraînement	Pompe hydraulique

Photo moteur





Problème moteur	NON

Problème transmission	NON
Liquide de refroidissement	OK
Huile moteur	OK
Liquide de transmission	OK
Niveau de carburant	OK

HYDRAULIQUE

Hydraulique

Pompe hydraulique

BON ÉTAT

Photo pompe hydraulique



Valves hydrauliques

BON ÉTAT

Photo valves hydrauliques





Réservoir de fluide hydraulique

BON ÉTAT

Photo réservoir de fluide hydraulique






Conduites et flexibles hydrauliques

ETAT CORRECT

Photo des conduites et flexibles hydrauliques







Niveau et état du fluide

BON

Sélecteur de mode de commande

NON ÉQUIPÉ

Photo sélecteur





Photo joint pivotant



Moteur de pivot

ETAT CORRECT

Photo moteur de pivot



Autre vérin hydraulique

ETAT CORRECT

Photo autre vérin hydraulique





EQUIPEMENTS

Equipement 1

Type d'élément	DÉTACHABLE / INTERCHANGEABLE
Type d'équipement	Godet
Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)	6m3

Photo de l'équipement



Commentaire équipement	Un seul grand godet

INTÉRIEUR

Intérieur

Structure de la cabine	ETAT CORRECT
Etat cabine / poste	ETAT CORRECT

Photo cabine / poste





Commandes hydrauliques et leviers	ETAT CORRECT

Photo des commandes





Jauges

ETAT CORRECT


Photo jauges



Commandes de roulage

ETAT CORRECT

Photo commandes de roulage



Siège(s) & accoudoir(s)

ETAT CORRECT


Photo siège(s)



Tableau de bord

ETAT CORRECT

Photo tableau de bord



Etat des vitrages	ETAT CORRECT
Etat échelle	ETAT CORRECT
Etat rampes de sécurité	ETAT CORRECT
Etat des lumières	ETAT CORRECT
Climatisation	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Chauffage	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Essuie-glaces	ETAT CORRECT
Sol / moquette	ETAT CORRECT
Ceintures de sécurité	ETAT CORRECT

Système d'arrêt d'urgence	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Rétroviseurs	ETAT CORRECT
Frein de tourelle	ETAT CORRECT
Alarme de marche	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL

CONCLUSION

Conclusion

Conclusions	Pelle en plutôt bon état La carrosserie est en bon état il ne manque rien Le moteur tourne parfaitement avec un bon démarrage L intérieur est plutôt propre L Hydraulique ne présente pas de fuites apparentes

Photos annexes












LIEBHER


ROLAND