RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Entretien **Réparation réalisé le 12/08/2016 à 39 254 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**77.26**

Entretien **Réparation réalisé le 17/10/2016 à 48 836 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 17/01/2017 à 65 443 kms par Garage Keolis Santé Can**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
			Coût total entretien	**136.24**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 07/07/2017 à 92 473 kms par Garage Keolis Santé**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	AMPOULE DE STOP CENTRALE	1.00	0.00	0.00
	VEILLEUSE DE PLAQUE	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
	BOUTON WARNING	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**77.26**

Entretien **Réparation réalisé le 06/11/2017 à 114 210 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
JEU ESS GLACE	BALAI ESSUIE GLACE AV	1.00	0.00	0.00
PBRISE	Changement de Pare Brise	1.00	0.00	0.00
PNEUS AR	Pneus Arrières	2.00	112.02	224.04
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**301.30**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Entretien **Réparation réalisé le 21/11/2017 à 115 808 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	SERRURE DE HAYON	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 05/04/2018 à 135 249 kms par Garage Keolis Santé Can**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
H 5W30	huile	7.70	5.20	40.04
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
DISQ AV	Disque Avant	1.00	147.00	147.00
			Coût total entretien	**289.80**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 11/09/2018 à 160 792 kms par Garage Keolis Sant**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H 5W30	huile	7.70	5.20	40.04
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
			Coût total entretien	**112.10**

Entretien **Réparation réalisé le 14/09/2018 à 161 445 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REMISE EN ETAT PC AR	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 05/12/2018 à 171 618 kms par FRANCE PARE-BRISE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PBRISE	Changement de Pare Brise	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 02/01/2019 à 174 159 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
BAT	Batterie	1.00	152.00	152.00
			Coût total entretien	**152.00**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 14/02/2019 à 179 688 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile	1.00	0.00	0.00
DEC	RECYCLAGE DECHET	1.00	0.00	0.00
AMP	AMPOULE W5W	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 14/06/2019 à 184 620 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		**Qté.**	**P.U.**	**Total**
SERRURE	Serrure de Hayon	1.00	0.00	0.00
	Commande de serrure	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien	**Pneus AR réalisé le 13/09/2019 à 194 933 kms par Performances +**			
Pièces		**Qté.**	**P.U.**	**Total**
PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	213.10	213.10
		Coût total entretien		**213.10**

Entretien	**Réparation réalisé le 14/10/2019 à 199 134 kms**

Entretien	**ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 15/10/2019 à 199 134 kms par Performances +**			
Notes lors de l'entretien	**à prevoir rotules de suspension inf g d rotule axiale plaquettes freins avt**			
Pièces		**Qté.**	**P.U.**	**Total**
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	189.16	189.16
		Coût total entretien		**189.16**

Entretien	**Réparation réalisé le 30/10/2019 à 201 445 kms par Performances +**			
Pièces		**Qté.**	**P.U.**	**Total**
GEO	Controle Géométrie	1.00	0.00	0.00
ROT	ROTULE SUSPENSION	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	194.90	194.90
		Coût total entretien		**194.90**

Entretien	**Réparation réalisé le 30/01/2020 à 215 948 kms par Performances +**			
Pièces		**Qté.**	**P.U.**	**Total**
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
FRAV	Freinage AV	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	63.66	63.66
		Coût total entretien		**63.66**

Entretien	**Réparation réalisé le 05/03/2020 à 219 555 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		**Qté.**	**P.U.**	**Total**
SUSPENSION	Coussin de suspension	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	50.00	100.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Coût total entretien	**100.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 05/06/2020 à 226 000 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières seul 205/65R16c Hankook Vantra LT	1.00	112.02	112.02
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**137.02**

Entretien	**Réparation réalisé le 14/12/2020 à 231 000 kms par Performances +**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
BIE	BIELETTE direction	2.00	41.41	82.82
GEOMETRIE	GEO	1.00	34.00	34.00
MAIN	MAIN d'OEUVRE	1.50	34.50	51.75
		Coût total entretien		**168.57**

Entretien	**Réparation réalisé le 15/04/2022 à 245 612 kms par Performances +**			
Notes lors de l'entretien	**remplacement alternateur prevoir rotule de suspension INFD + disques et plaquettes freins AV**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece alternateur echange standard	1.00	291.13	291.13
	piece courroie entrainement	1.00	30.24	30.24
	main d'oeuvre	3.50	35.83	125.41
		Coût total entretien		**446.78**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 22/07/2022**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 05/10/2022**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 18/11/2022 à 250 477 kms par PROFIL + moreac**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	forfait montage VU	2.00	19.00	38.00
	controle geometrie train AV	1.00	83.13	83.13
	controle elec point zero	1.00	3.88	3.88
	pneu fireston 205/65R16C 107/105T	2.00	92.90	185.80
	rotule de suspension RE-BJ-7762	1.00	34.12	34.12
	vidange circuit de freins + purge	1.00	58.59	58.59
	depose/pose rotule axiale	1.00	63.25	63.25
	forfait disque + plaquettes freins AV	1.00	274.55	274.55
		Coût total entretien		**741.32**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 28/01/2023 à 250 656 kms**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 24/02/2023 à 250 656 kms**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Entretien **Réparation réalisé le 25/08/2023 à 257 291 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule de code AV	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/10/2023 à 259 757 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Dépose repose tableau de bord	1.00	0.00	0.00
	Remplacement levier selecteur de vitesse	1.00	0.00	0.00
	Remplacement répétiteur d'aile AVD	1.00	0.00	0.00
	Remplacement Bouton de Warning	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	4.00	50.00	200.00
		Coût total entretien		**200.00**

Entretien **Réparation réalisé le 23/10/2023 à 260 389 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement coussin de suspension VB Ai	1.00	0.00	0.00
	Remplacement ampoule de veilleuses AVD	1.00	0.00	0.00
	Remplacement Ampoule de marche ARD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.50	0.00	0.00
AMORT AR	amortisseur AR	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 06/11/2023 à 260 399 kms**

Notes lors de l'entretien **RC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT HAB	Filtre Habitacle	1.00	0.00	0.00
H 5W40	huile RN720	7.70	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	0.00	0.00
	plaque d'immatriculation av	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 06/12/2023 à 261 740 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement Balai essui glace AV	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Entretien **Réparation réalisé le 07/05/2024 à 279 609 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement ampoule de stop arg	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	0.25	0.25
			Coût total entretien	**0.25**

Entretien **Réparation réalisé le 20/06/2024 à 285 437 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule de stop ARD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 28/06/2024 à 285 437 kms**

Entretien **Réparation réalisé le 06/08/2024 à 290 755 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Fourniture mousse de siège conducteur	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
			Coût total entretien	**50.00**

Entretien **Réparation réalisé le 27/11/2024 à 295 086 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Dépose et repose du berceau moteur	1.00	0.00	0.00
	Dépose et repose boite de vitesse	1.00	0.00	0.00
	Dépose et remplacement embrayage	1.00	0.00	0.00
	Dépose et remplacement butée hydrolique	1.00	0.00	0.00
	Remplacement boitier d'eau	1.00	0.00	0.00
	Purge du circuit de refroidissement	1.00	0.00	0.00
	Purge du circuit d'embrayage	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	10.00	50.00	500.00
			Coût total entretien	**500.00**

Entretien **Réparation réalisé le 04/12/2024 à 295 449 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Bouton de Warning	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 16/01/2025 à 297 526 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	serrure de Hayon	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.25	50.00	12.50
			Coût total entretien	**12.50**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 13/06/2025 à 310 586 kms par PROFIL +**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DB-991-SL**	Modèle	**PRIMASTAR DCI 115**
Mis en service le	**26/12/2013**	Marque	**NISSAN**
Kilométrage actuel	**317 610**	N° Série	**VSKF4A1A6UY642082**

Du 01/01/2013 au 31/12/2025

Entretien **Réparation réalisé le 17/09/2025 à 315 929 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	50.00	50.00
	Rotules de direction AVD et AVG	1.00	0.00	0.00
	Biellette de Barre stab AVD et AVG	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
	Pneu ARG	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	5.50	50.00	275.00
			Coût total entretien	**384.22**

Entretien **Réparation réalisé le 05/11/2025 à 317 610 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Depose et remplacement rotules INF de direction	1.00	0.00	0.00
	Suite à erreur de livraison de pièce	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	50.00	100.00
			Coût total entretien	**100.00**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2025 **4 722.44**