RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 13/06/2018 à 129 977 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FILTRE HUILE	1.00	0.00	0.00
	FILTRE GO	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 13/06/2018 à 129 977 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	PNEU AR	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 14/06/2018 à 129 977 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FREINS AV	1.00	0.00	0.00
	DISQUES AV	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Pas de Distribution = Chaine réalisé le 27/11/2018 à 175 929 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Vidange et filtre à huile réalisé le 07/01/2020 à 293 678 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
PNEUS AR	Pneus Arrières	2.00	112.02	224.04
ES GL	ESSUIS GLACE	2.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**335.58**

Entretien **Freins réalisé le 27/01/2020 à 299 411 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FREIN AR	Frein Arrière	1.00	0.00	0.00
FREIN AV	Frein Avant	1.00	0.00	0.00
NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
COND	Condenseur	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Freins réalisé le 04/02/2020 à 301 139 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISAV	Disque AV	2.00	100.00	200.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	2.00	59.22	118.44

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**318.44**

Entretien **Réparation réalisé le 19/02/2020 à 304 061 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FEU AR	FEU ARG	1.00	56.00	56.00
		Coût total entretien		**56.00**

Entretien **Réparation réalisé le 18/05/2020 à 312 738 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
REP ROUE	REPARATION ROUE	1.00	19.00	19.00
		Coût total entretien		**19.00**

Entretien **Réparation réalisé le 03/07/2020 à 319 931 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CARRO	Carrosserie	1.00	0.00	0.00
NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
RECHERCHE CHOC	choc	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 07/07/2020 à 320 728 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 28/07/2020 à 326 558 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Changement pare brise réalisé le 30/07/2020 à 327 163 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PB	PARE BRISE	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Vidange et filtre à huile réalisé le 26/08/2020 à 332 492 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**124.49**

Entretien **Vidange et filtre à huile réalisé le 18/11/2020 à 350 313 kms par Garage ASC**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
EMMEMB	EMMETEUR D EMBRAYGE	1.00	409.00	409.00
EMB	Changement d'Embrayage	1.00	0.00	0.00
VOL MOT	Volant moteur	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**505.21**

Entretien **Réparation réalisé le 03/12/2020 à 354 024 kms par Garage ASC**
Notes lors de l'entretien **MARCHE ARRIERE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CONT MARCH	CONTACT MARCHE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 14/01/2021 à 362 963 kms par Garage ASC**
Notes lors de l'entretien **SONDE LAMBDA**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FIPA	filtre a particules	1.00	0.00	0.00
ADD FAP	ADD FAP	1.00	0.00	0.00
SONDE T GAZ	SONDE DE T GAZ	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 27/01/2021 à 362 963 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADD FAP	ADD FAP	1.00	0.00	0.00
SONDE T GAZ	SONDE DE T GAZ	1.00	0.00	0.00
FIPA	filtre a particules	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Pas de Distribution = Chaine réalisé le 06/07/2021 à 363 211 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00
BAT	Batterie	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 16/07/2021 à 363 658 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	1 COMMANDE	1.00	0.00	0.00
VITESSE	BOITE A VITESSE	1.00	0.00	0.00
VIDVIT	VIDANGE BOITE VITESS	1.00	0.00	0.00
	ADDITIF	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Entretien **Carrosserie réalisé le 18/11/2021 à 367 451 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	CHARIOT PORTE LATERAL DROITE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 15/12/2021 à 371 359 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 13/01/2022 à 373 082 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID BOITE	Vidange Boite	1.00	68.00	68.00
ADD BOITE VITESSE	Additif Anti-Usure Boite de Vitesse	1.00	15.00	15.00
			Coût total entretien	**83.00**

Entretien **Carrosserie réalisé le 28/01/2022 à 373 258 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VERIN HAYON	HAYON	2.00	0.00	0.00
	SUPPORT VERIN	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Freins réalisé le 10/05/2022 à 377 174 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
DISQ AV	Disque Avant	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 07/07/2022 à 390 503 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 17/01/2023 à 409 413 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Freins réalisé le 17/01/2023 à 413 069 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 17/01/2023 à 409 413 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EMMEMB	EMMETEUR D EMBRAYGE	1.00	409.00	409.00
		Coût total entretien		**409.00**

Entretien **Amortisseurs AV réalisé le 20/03/2023 à 421 279 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
AMO	AMORTISSEURS	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 13/04/2023 à 421 279 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 13/04/2023 à 421 279 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ROT	ROTULE SUSPENSION DIR D	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 08/09/2023 à 432 335 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
		Coût total entretien		**83.37**

Entretien **BATTERIE HS réalisé le 27/11/2023 à 437 692 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
BAT	Batterie	1.00	152.00	152.00
		Coût total entretien		**152.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 04/03/2024 à 451 992 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
		Coût total entretien		**126.98**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Entretien **Pneumatiques réalisé le 04/03/2024 à 451 992 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 4S	1.00	180.00	180.00
			Coût total entretien	**180.00**

Entretien **Freins réalisé le 12/04/2024 à 456 239 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	70.00	70.00
			Coût total entretien	**70.00**

Entretien **Carrosserie réalisé le 24/04/2024 à 456 239 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
RETRO	CHANGEMENT RETRO AVG	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Pas de Distribution = Chaine réalisé le 04/07/2024 à 462 735 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	TUBE ECHANGEUR D'AIR	1.00	150.00	150.00
ACC	Kit Accessoires	1.00	0.00	0.00
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**150.00**

Entretien **REVISION 25000KM réalisé le 09/12/2024 à 486 163 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
			Coût total entretien	**126.98**

Entretien **Freins réalisé le 09/12/2024 à 486 163 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	75.00	75.00
			Coût total entretien	**75.00**

Entretien **REVISION 25000KM réalisé le 13/06/2025 à 502 996 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
			Coût total entretien	**83.37**

Entretien **Suspension AR réalisé le 13/06/2025 à 502 996 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 4S	1.00	200.00	200.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE OCCITANIE** **Marie Louise Dissard** **31300 TOULOUSE**		
Véhicule	**EK-338-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**510 895**	N° Série	**WOLF7G602HV615233**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Coût total entretien	**200.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 13/06/2025 à 502 996 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FAP COMPLET	1.00	1 231.00	1 231.00
	TUYAU PRESSION GAZ	1.00	87.00	87.00
			Coût total entretien	**1 318.00**

Entretien	**- WRIKE - Refonte CG après 4 ans ou 5 ans MAGO réalisé le 17/07/2025 à 504 966 kms**
Notes lors de l'entretien	**CARTE GRISE INTEGRALE / OK**

Entretien	**BATTERIE HS réalisé le 21/07/2025 à 504 966 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
BAT	Batterie	1.00	152.00	152.00
			Coût total entretien	**152.00**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2014 au 30/11/2025	**4 568.42**