RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FG-892-DE**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**14/05/2019**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**211 044**	N° Série	**VF7VAYHVKKZ041938**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 09/11/2020 à 29 378 kms par PROFIL + moreac**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FRAV	vidange	1.00	111.00	111.00
		Coût total entretien		**111.00**

Entretien **Changement pare brise réalisé le 15/09/2021 à 52 643 kms par MONDIAL PARE BRISE 44**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	changement pare brise	1.00	375.00	375.00
		Coût total entretien		**375.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 05/11/2021 à 60 230 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	42.00	42.00
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	113.00	226.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	57.00	57.00
	essies glace AV	1.00	29.00	29.00
	MO	2.00	35.00	70.00
		Coût total entretien		**424.00**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 05/11/2021 à 60 230 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	13.00	13.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	12.00	12.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	22.00	22.00
		Coût total entretien		**47.00**

Entretien **Réparation réalisé le 24/02/2022 à 75 818 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières	2.00	135.00	270.00
	MO	0.50	35.00	17.50
		Coût total entretien		**287.50**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 20/05/2022 à 90 248 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	VIDANGE	1.00	43.00	43.00
	MO	1.00	35.00	35.00
		Coût total entretien		**78.00**

Entretien **Réparation réalisé le 02/06/2022 à 91 925 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	62.00	62.00
	MO	1.00	35.00	35.00
		Coût total entretien		**97.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FG-892-DE**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**14/05/2019**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**211 044**	N° Série	**VF7VAYHVKKZ041938**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 02/02/2023 à 121 484 kms par Renault vannes bodemer Herriot**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	120.00	120.00
		Coût total entretien		**120.00**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 02/02/2023 à 121 484 kms par Renault vannes bodemer Herriot**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	21.00	21.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	26.00	26.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	27.00	27.00
		Coût total entretien		**74.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/07/2023 à 139 444 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQAV	PLAQUETTES AVANT	1.00	87.08	87.08
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	35.00	17.50
		Coût total entretien		**104.58**

Entretien **Réparation réalisé le 31/10/2023 à 145 840 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	Tel calculateur mot	0.40	81.70	32.68
		Coût total entretien		**32.68**

Entretien **Réparation réalisé le 10/01/2024 à 152 266 kms par RENAULT SEVRES AUTOMOBILE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	lampe h7	1.00	12.86	12.86
	remplacement ampoule avd	1.00	15.80	15.80
		Coût total entretien		**28.66**

Entretien **Réparation réalisé le 04/02/2024 à 154 584 kms par Citroen saint philbert de grand lieu**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait vidange + FH	1.00	213.33	213.33
LR	LIQUIDE REFROIDISSEMENT contrôle PH	1.00	1.67	1.67
FH	Filtre Habitacle forfait	1.00	45.00	45.00
	Liquide de frein	1.00	51.67	51.67
	Lampe plaque police	1.00	3.25	3.25
		Coût total entretien		**314.92**

Entretien **Distribution 180 000 Kms réalisé le 05/02/2024 à 154 584 kms par Citroen saint philbert de grand lieu**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REMPLACEMENT KIT DISTRI + POMPE A EAU	1.00	147.20	147.20
	CONTROLE + ESSAI	1.00	16.00	16.00
	KIT DISTRI + POMPE A EAU	1.00	388.56	388.56

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FG-892-DE**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**14/05/2019**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**211 044**	N° Série	**VF7VAYHVKKZ041938**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

LIQUIDE REFROIDISSEMENT	1.00	11.20	11.20
RECYCLAGE DECHETS	1.00	2.00	2.00
COURROIE ACC	1.00	23.53	23.53
		Coût total entretien	**588.49**

Entretien **Réparation réalisé le 16/02/2024 à 155 584 kms par Citroen saint philbert de grand lieu**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
FORFAIT DISQUES + PLAQUETTES AR	1.00	496.67	496.67
	Coût total entretien		**496.67**

Entretien **Réparation réalisé le 19/02/2024 à 155 971 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
RIVET	1.00	8.80	8.80
VIS	1.00	4.82	4.82
CHARIOT DE PORTE	1.00	34.90	34.90
CHARIOT DE PORTE	1.00	141.84	141.84
SERRURE DE PORTE	1.00	173.87	173.87
CHARIOT DE PORTE	1.00	143.89	143.89
REMPLAC SERRURE	1.00	35.34	35.34
REMPLAC ENJOLIVEUR CDE	1.00	11.78	11.78
REMPLAC CHARIOT	1.00	17.67	17.67
REMPLAC CHARIOT	1.00	17.67	17.67
REMPLAC CHARIOT	1.00	17.67	17.67
DECHETS	1.00	2.08	2.08
	Coût total entretien		**610.33**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 28/02/2024 à 156 903 kms par PROFIL+ CAILLEAU PNEUS**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
FORFAIT AD BLUE	1.00	23.80	23.80
MISE A NIVEAU	1.00	4.67	4.67
ENTRETIEN	1.00	145.35	145.35
FORFAIT MONTAGE	1.00	17.02	17.02
215/65/R16	1.00	142.90	142.90
	Coût total entretien		**333.74**

Entretien **Réparation réalisé le 29/02/2024 à 156 904 kms par PROFIL+ CAILLEAU PNEUS**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
AMORTISSEURS AR	1.00	216.14	216.14
DEPOSE POSE	1.00	58.59	58.59
MONTAGE PNEUS	1.00	17.02	17.02
215/65/R16 CROSSCLIMATE	1.00	142.90	142.90
	Coût total entretien		**434.65**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FG-892-DE**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**14/05/2019**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**211 044**	N° Série	**VF7VAYHVKKZ041938**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Entretien **Réparation réalisé le 26/04/2024 à 161 525 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	LECTURE MEMOIRE CALCULATEURS	1.00	24.80	24.80
	RECHERCHE DE PANNE DIAG	1.00	57.86	57.86
	CATALYSEUR FAP NEUF	1.00	1 437.85	1 437.85
	TUBE PRESSION FAP	1.00	17.21	17.21
	COLLIER METAL	1.00	7.13	7.13
	TUBE PRESSION FAP	1.00	4.73	4.73
	INJECTEUR LIQUIDE CATALYTIQUE	1.00	129.28	129.28
	FUSIBLE	1.00	0.22	0.22
	REMPLACEMENT CATALYSEUR FAP	1.00	55.96	55.96
	MISE HORS TENSION CIRCUIT ALIM UREE	1.00	5.89	5.89
	TELECHARGEMENT CALCULATEUR	1.00	33.06	33.06
	UREE	1.00	13.08	13.08
	REMPLISSAGE RESERVOIR UREE	1.00	5.89	5.89
	BALAI ESSUIE VITRE	1.00	31.73	31.73
	BALAI ESSUIE VITRE	1.00	31.73	31.73
	REMPLACEMENT BALAIS	1.00	5.89	5.89
	CONTROLE + ESSAI	1.00	17.34	17.34
	DECHETS	1.00	2.08	2.08
			Coût total entretien	**1 881.73**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 19/09/2024 à 172 035 kms par Citroen thouars**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FORFAIT VIDANGE	1.00	226.67	226.67
	fORFAIT COLMATAGE	1.00	6.67	6.67
	CONTROLE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1.00	3.30	3.30
	FILTRE GASOIL	1.00	65.00	65.00
	FILTRE HABITACLE POLLEN	1.00	40.00	40.00
	DECHETS	1.00	2.00	2.00
	FORFAIT AD BLUE	1.00	25.83	25.83
			Coût total entretien	**369.47**

Entretien **Réparation réalisé le 13/01/2025 à 184 674 kms par Citroen thouars**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	163.52	327.04
	MAIN d'OEUVRE	1.00	22.80	22.80
			Coût total entretien	**349.84**

Entretien **Réparation réalisé le 28/02/2025 à 190 722 kms par Citroen thouars**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	forfait entretien huile-filtre a huile-joint-LR	1.00	135.84	135.84

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FG-892-DE**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**14/05/2019**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**211 044**	N° Série	**VF7VAYHVKKZ041938**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

	traitement dechet	1.00	2.50	2.50
			Coût total entretien	**138.34**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 23/10/2025 à 209 947 kms par Citroen thouars**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
remplacement kit DVA+embrayage	1.00	0.00	0.00
remplacement disuque et plaquettes	1.00	0.00	0.00
remplacement lampe	1.00	0.00	0.00
forfait entretien serenite	1.00	0.00	0.00
TOTAL INTERVENTION	1.00	2 402.80	2 402.80
		Coût total entretien	**2 402.80**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2000 au 30/11/2025 **9 700.40**