


EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 132398872

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	22/05/2025	25031739

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056D159
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE KERMOVI
(3) COORDONNÉES : 3, Rue Anita Conti
56700 HENNEBONT
Tél : 02.97.85.12.12 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 056D1229
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FG-930-DE(F)	14/05/2019	14/05/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKKZ038765	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP069S333	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

190596

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09.07.2024: 173 879 km / 27.03.2024: 169 109 km / 28.03.2023: 127 973 km
04.04.2022: 79 784 km / 20.04.2021: 40 251 km / 07.05.2020: 20 227 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		0 %	
Forces verticales :	1079 daN		816 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	345 daN	338 daN	261 daN	256 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	345 daN	338 daN	261 daN	256 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :	C1: 0.16	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-2.7 %		-1.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %		-4.0 %	