N°d'imprimé : **ZB03431016**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/09/2026	26003586

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z139

(9) RAISON SOCIALE : CTSE POIDS LOURDS

(3) COORDONNÉES : 724 ROUTE DE FRÉJUS
QUARTIER LE PLAN
83490 LE MUY - 04.94.81.20.27

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013Z7053

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AK-601-JH (F)	30/06/2024	23/01/2010

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	VASP	DEPANNAG

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB9702871L266519	N2

Type/CNIT	Énergie
G1224VL48P	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

409883

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de dépannage à moteur
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences Avant Gauch, Avant Droite)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) Arrière Gauche
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé Essieu 2 Droite Intérieur
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement Avant Gauche
6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales)

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé Avant Droite Inférieur
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Avant Milieu
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé Avant Milieu Supérieur
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées Avan, Avant Gauche)
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (= à 1.10 m^{-1}) :
C5 : <0.10 m^{-1} C6 : <0.10 m^{-1} C7 : <0.10 m^{-1} Moyenne : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (= à 45%) : 52%
Efficacité par essieu : E1 : 59% E2 : 45%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 6% E2 : 1%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18) : 25%
Frein de secours :
Efficacité globale (= à 23%) : 25%
Efficacité par essieu : E2 : 44%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 4%
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : +2.0 D : -2.8 h < 0.8 m

XXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX

N° d'agrément : XXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXX
N° d'imprimé : ZB03431016

FACSIMILE