EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z002399370**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/10/2025	25002887

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

14/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S047Z049

(9) RAISON SOCIALE : CTPL MARMANDAIS

(3) COORDONNÉES : CHEMIN MICHELET
COMPLEXE AGRICOLE
47200 MARMANDE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 047Z7016

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BC-751-ZY (F)	11/10/2021	10/11/2010

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
ZCF050C0005820114	M3

Type/CNIT	Énergie
50J17BE3Z39	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

267918

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière Gauche)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Avant Gauche)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant, Extérieur, Arrière Gauche Droite Latéral)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (Avant)
9.10.2.a.1. ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX : Équipements de signalisation et équipements spéciaux absents ou non conformes aux exigences (Arrière Droite, Avant Droite)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.20 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 64%
Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 64%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 3%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -2.4% D : -2.5% 0.8m ≤ h ≤ 1.0m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -2.6% D : -4.0%

BC-751-ZY

CT 14/04/2026

S047Z049
A 14/04/2026
BC-751-ZY

N° D'AGRÉMENT : S047Z049
N° DE SÉRIE : ZCF050C0005820114
N° D'IMPRIMÉ : Z002399370