PEUGEOT PARTNER 229316 16/10/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**229316**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
16/10/2017	**PORTE ARRIÈRE, IMPOSSIBLE OUVRIR À CAUSE DE LA DOUBLE SÉCURITÉ**







Le

21/07/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/244b2b95-6e5e-435e-a45a-efc9fc29d3f4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	CTTE
Identification vendeur	EQUANS ER-795-GL

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	16/10/2017
Numéro de série	VF37FBHY6HJ846148
Numéro d'immatriculation (A)	ER-795-GL
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques, rétroviseur électrique, fermeture centralisée à distance, régulateur, limiteur de vitesse, autoradio CD, command au volant, climatisation, manuelle, radar de stationnement arrière galerie de toit
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Multiples bosses, enfoncement et rayures sur tout le véhicule , Porte arrière, partie, fourgon,impossible à ouvrir, rail du coulissant, tordu, léger, choc avant droit, Stickers sur plusieurs parties de la Carrosserie
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	CTTE
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65 R15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Multiples enfoncement, bosse et rayures sur toute la carrosserie, porte arrière, partie coffre, fourgon impossible à ouvrir
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	229316
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2








AXIMA
UNE MARQUE DE EQUANS





Photo dégât 3







Photo dégât 4












Génie climatique
Génie électrique
Réfrigération
Sécurité incendie
IT et télécommunications
Solutions digitales


IT et télécommunications
Solutions digitales


195
65
R15





Photo dégât 5









Photo dégât 6	
Photo dégât 7	
Photo dégât 8	
Photo dégât 9	
Photo dégât 10	

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Porte arrière, impossible ouvrir à cause de la double sécurité
Photos annexes	