INVENTAIRE N°2566 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**43ACA4**	**268500**	**08/02/2001**

Commentaires globaux

IMPOSSIBLE DE DÉMARRER LE VÉHICULE PAS DE CONTACT BATTERIE PROBABLEMENT HS.



Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/eeb66f31-adfa-404c-b581-2edaafa13aec

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion Renault midlum 180.13dc
Identification vendeur	Efl044

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	43aca4
Date de mise en circulation ou année	08/02/2001
Numéro de série	Vf643aca000003409
Numéro d'immatriculation	Bp521ec
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Non verifiable
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Refus ct cause corrosion
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	265/70r19.5
Etat des pneus	50%avant 50%arrière
Etat soubassements	Non verifiable

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG





Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	268500

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Impossible de démarrer le véhicule pas de contact batterie probablement hs.