AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005482362

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/10/2025	25038156

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S003J069**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU PARC DE LA MOTHE

03400 YZEURE
04.70.46.11.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 003J7012
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CG-656-RW (F)	21/06/2012	21/06/2012

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	BUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WEB62809010603989	M3

Type/CNIT	Energie
M30MCDTCG480652	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

474407

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<< Suite du procès-verbal >>

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (Arrière)
9.1.1.a.2. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Fonctionnement défectueux (Droite Latéral)
9.11.1.a.2. PORTES, RAMPES ET ASCENSEURS : Fonctionnement défectueux

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Gauche)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)
5.1.1.b.1. ESSIEUX : Anomalie de fixation (Essieu 2 Arrière Droite)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière gravement détérioré (Essieu 1 Avant Droite)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière Droite)
7.4.1.a.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION : Manquant
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement
9.1.2.c.1. ISSUES DE SECOURS : Marteau brise-vitre manquant (Gauche Latéral)
9.1.2.d.1. ISSUES DE SECOURS : Présence de film plastique (Arrière, Droite Latéral, Gauche Latéral)
9.2.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE : Mauvais fonctionnement
9.3.1.a.1. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE : Fonctionnement défectueux

<< Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AUTOVISION PL
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
N° d'agrément : XXXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : J005482362

S003J069
25038156
XXXXX
AUTOVISION PL

CT RG PL 005 411 001 - 12/24 ☆