LIEBHERR R974 C 2009

Le

17/10/2025

À

GUILLONVILLE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a7312766-c45b-478b-82c6-33b5e48844e3

Vendeur

Caractéristiques véhicules

Documents

Extérieur

Trains roulants

Chaîne cinématique

Hydraulique

Equipements

Intérieur

Conclusion

VENDEUR

Vendeur

Nom vendeur	Eiffage Roland
Adresse vendeur	1563 avenue d antibes montargis
Ville	Amilly
Code postal	45200

CARACTÉRISTIQUES VÉHICULES

Caractéristiques véhicules

Type de véhicule	Pelle
Marque	Liebherr
Modèle	R974
Date de mise en circulation	2010
Poids à vide (kg)	88900

Photo numéro de série sur le véhicule



Numéro de série	WLHZ1010AZC027752

Photo kilométrage moteur tournant

Photo nombre d'heures



Nombre d'heures	13142

DOCUMENTS

Documents du véhicule

Certificat de conformité



LIEBHERR MPC 026

Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité d'origine

Nous déclarons par la présente que la machine/équipement désigné(e) ci-après est conforme, sur le plan de sa conception, de son type de construction et du modèle que nous commercialisons, aux exigences fondamentales de sécurité de santé publique par la/les directive(s) CE applicable(s). En cas de modification apportée à cette machine /cet équipement sans accord préalable de nos services, cette déclaration perdra sa validité.

Catégorie:	**Pelle hydraulique**
Marque:	**LIEBHERR**
Type:	**R 974 C Litronic**
Numéro de série:	**WLHZ1010AZC027752**
Puissance moteur:	**400 kW à 1800 min⁻¹**
Année de fabrication:	**2010**

1. **Directives CE applicables (dans la dernière version en vigueur) :**
   - 1.1. 98/37/CE (jusqu'au 28.12.2009)
     2006/42/CE (à partir du 29.12.2009)
     - 1.1.1. Chargé de documentation :
       Sonia Wendling, 2, av. Joseph Rey, F-68005 Colmar Cedex
     - 1.1.2. Soumise à examen facultatif de type auprès de :
       Fachausschüsse Bau (BAU) und Tiefbau (TB), Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT, Landsberger Straße 309, D-80687 München
   - 1.2. 97/68/CE
   - 1.3. 2004/108/CE
   - 1.4. 2000/14/CE
     - 1.4.1. La puissance acoustique mesurée sur un matériel représentatif de ce type est de: 107.5 dB(A)
     - 1.4.2. Le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel est de: 109 dB(A)
     - 1.4.3. La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité est définie par l'Annexe VIII
     - 1.4.4. Lieu de conservation de la documentation technique : bureau technique
     - 1.4.5. Organisme notifié : Fachausschüsse Bau (BAU) und Tiefbau (TB), Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT (Numéro d'identification 0515), Landsberger Straße 309, D-80687 München,
2. **Normes européennes harmonisées:**
   - 2.1. EN 474-1
3. **Normes nationales appliquées et spécifications techniques:**
   - 3.1. EN 474-5

Liebherr-France SAS

Colmar, 09/10/2009 (Chef du Service Qualité)

Liebherr-France SAS
2 av. Joseph Rey
B.P. 50287
68005 Colmar Cedex
Téléphone + 33 (0)3 89 21 30 30
www.liebherr.com

SAS au capital de 100 millions d'Euros
R.C. Colmar B 1 B 48
SIRET 30137469000016
Code APE : 2892Z
Code ID. TVA : FR 80 301 374 690
Ust-ID-Nr. DE811607663
Steuer Nr. 08006/10334
Lieu de juridiction : Colmar



LIEBHERR

Liebherr-France SAS

Pelles hydrauliques
Hydraulic Excavators
Hydraulikbagger

A QUI DE DROIT

Appel direct : 03 89 21 31 41 N/Réf. : MK/CS Colmar, le 27/05/2021

ATTESTATION RGIE

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article 4 du décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 (titre ET-2-R du R.G.I.E.), la pelle sur chenilles LIEBHERR R 974 n° de série 1010/27752, année 2009 N° PIN WLHZ1010AZC027752, a été livrée avec la déclaration CE de conformité.

Du fait de sa conformité à la réglementation européenne, la pelle ci-dessus est présumée conforme de manière générale au RGIE.

Cependant, en complément de la déclaration de conformité CE, et suite au montage du kit "mines et carrières", nous vous attestons que cette machine satisfait également aux dispositions constructives imposées par les titres ET-2-R, TCH-1-R (décret n°92-717 du 23 juillet 1992) et RG-1-R (décret n°95-694 du 03 mai 1995) du R.G.I.E.

Ces vérifications ont été réalisées et cette attestation est établie par Liebherr-France SAS, qui a recueilli les conseils de PREVENCEM pour l'interprétation des dispositions réglementaires du R.G.I.E.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Liebherr-France SAS
MANAGEMENT QUALITE

M. KOSLOWSKI

Liebherr-France SAS
2 av. Joseph Rey
68005 Colmar Cedex
Téléphone + 33 (0)3 89 21 30 30
www.liebherr.com


SAS au capital de 100 millions d'Euros
R.C. Colmar B 1 B 48
SIRET 30137469000016
Code APE : 2892Z
Code ID. TVA : FR 80 301 374 690
Ust-ID-Nr. DE811607663
Steuer Nr. 08006/10334
Lieu de juridiction : Colmar

MPC 026

Commentaires documents

Suivi / entretien

Photos des entretiens



Commentaire entretiens / suivi

Suivi donné par Et Roland

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo face avant



Photo 3/4 AVD



Photo côté droit



Photo 3/4 ARD



Photo arrière



Photo 3/4 ARG



Photo côté gauche



Photo du toît




Descriptif et dommages

Dégât 1

DÉGÂT

Dégât 2

DÉGÂT



Vitre cassé

TRAINS ROULANTS

Trains roulants

Type de roues	CHENILLES
Largeur chenille	O.75m
Hauteur chenille	1.50m
Longueur chenille	7m

Photo roue(s) avant côté gauche



Photo roue(s) avant côté droit



CHAÎNE CINÉMATIQUE


Chaîne cinématique

Véhicule roulant	OUI
Moteur tournant	OUI
Energie	Gasole
Type de motorisation	V8
Entraînement	Hydraulique

Photo moteur



Photo transmission



Problème moteur	NON
Problème transmission	NON
Liquide de refroidissement	OK
Huile moteur	OK
Liquide de transmission	OK
Niveau de carburant	OK

HYDRAULIQUE

Hydraulique

Pompe hydraulique — ETAT CORRECT

Photo pompe hydraulique



Valves hydrauliques — ETAT CORRECT

Photo valves hydrauliques





Réservoir de fluide hydraulique

ETAT CORRECT

Photo réservoir de fluide hydraulique




Conduites et flexibles hydrauliques

ETAT CORRECT

Photo des conduites et flexibles hydrauliques







Niveau et état du fluide

BON

Sélecteur de mode de commande

NON ÉQUIPÉ

Photo sélecteur



Joint pivotant hydraulique

ETAT CORRECT

Photo joint pivotant



Moteur de pivot

ETAT CORRECT

Photo moteur de pivot



Coupleur hydraulique

ETAT CORRECT

Photo coupleur hydraulique




Autre vérin hydraulique

ETAT CORRECT

Photo autre vérin hydraulique





EQUIPEMENTS

Equipement 1

Type d'élément	DÉTACHABLE / INTERCHANGEABLE
Type d'équipement	Godet
Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)	6m3

Photo de l'équipement



Commentaire équipement	Un seul grand godet

INTÉRIEUR

Intérieur

Structure de la cabine	ETAT CORRECT
Etat cabine / poste	ETAT CORRECT

Photo cabine / poste








Commandes hydrauliques et leviers

ETAT CORRECT

Photo des commandes





Jauges

ETAT CORRECT


Photo jauges



Commandes de roulage

ETAT CORRECT

Photo commandes de roulage



Siège(s) & accoudoir(s)

ETAT CORRECT

Photo siège(s)




Tableau de bord

ETAT CORRECT

Photo tableau de bord







Etat des vitrages	ENDOMMAGÉ / NÉCESSITE RÉPARATION

-

Vitre porte cassée mais va être remplacée

Etat échelle	ETAT CORRECT
Etat rampes de sécurité	ETAT CORRECT
Etat des lumières	ETAT CORRECT
Climatisation	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Chauffage	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Essuie-glaces	ETAT CORRECT
Sol / moquette	ETAT CORRECT
Ceintures de sécurité	ETAT CORRECT
Système d'arrêt d'urgence	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Rétroviseurs	ETAT CORRECT
Frein de tourelle	ETAT CORRECT
Alarme de marche	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL

CONCLUSION


Conclusion


Conclusions	Pelle en état correct La carrosserie quelques rayures Une vitre qui sera changée Bon démarrage moteur L Hydraulique pas de fuites apparentes Le moteur tourne parfaitement

Photos annexes










MPC 026



