FRUEHAUF X 2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FRUEHAUF	**X**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2015	**SEMI-REMORQUE FOURGON ACCIDENTÉE CÔTÉ GAUCHE : PANNEAU LATÉRAL PERFORÉ ET DÉCHIRÉ, DÉFORMATION APPARENTE DU CHÂSSIS CÔTÉ GAUCHE, BARRE ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE ARRACHÉE/TOMBÉE. VÉHICULE NON ROULANT EN L'ÉTAT.**



Le

16/10/2026

À

FEDEX,12 CHEMIN DE BORDEBLANQUE 31770 COLOMIERS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6b9ed80b-6f80-4193-89b5-ab4b3b97eb4d

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	OBJET
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Remorque
Identification vendeur	Semi remorque

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fruehauf
Modèle	X
Date de mise en circulation ou année	2015
Numéro de série	VFKFSRMD4EAXX1270
Numéro d'immatriculation (A)	
Puissance	
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	
Type de véhicule	
Nombre de portes	
Nombre de places (car & bus)	
Type de suspension	
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	
Photos pneus ou chenilles	
Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche

Vue de 3/4 avant droite

Vue de 3/4 arrière droite

Vue de 3/4 arrière gauche

Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

- Photo du tableau de bord
- Kilométrage
- Photo compteur d'heures
- Nombre d'heures
- Photo de la planche de bord
- Photo de la console centrale
- Photo kilométrage tachygraphe
- Photo poste de conduite
- Photo sièges avant
- Photo sièges arrière
- Photo du coffre
- Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)
- Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)
- Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6




Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Semi-remorque fourgon accidentée côté gauche : panneau latéral perforé et déchiré, déformation apparente du châssis côté gauche, barre anti-encastrement arrière arrachée/tombée. Véhicule non roulant en l'état.

Photos annexes