IVECO EUROCARGO 248763 11/10/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**EUROCARGO**	**248763**	**11/10/2007**



Le

12/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fd87d30e-9660-4849-8fa3-32dda9f4cbde

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourds
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Eurocargo
Date de mise en circulation ou année	11/10/2007
Numéro de série	ZCFA1ED1302501827
Numéro d'immatriculation	BE-453-NJ
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Ok
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	" BV HS (synchro 1 et 2 + fuite importante)- Déformation chassis latérale droit- corrosion importante chassis et cabine-"
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	265/70R19,5
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Corrosion châssis
Etat intérieur	Moyen
Transmission	BV HS
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation




Attestation limiteur





PV des mines




Barré rouge



IVECO
NOTICE DESCRIPTIVE DES VEHICULES AUTOMOBILES DE MARQUE IVECO
FAMILLE : LA1C
TYPES : LA1E1603 à LA1E1635




PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE


ATTESTATION DE CARACTERISTIQUES

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PREVELIT


RAPPORT DE VÉRIFICATION LEVAGE
PÉRIODIQUE


Grue de chargement (hydraulique auxiliaire montée sur véhicule)
HMF / HMF 403 K1
640706 / A0571
Divers tiers


04/2025

Direction des routes
10 RUE Joachim Jacquet
72100 LE MANS


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



ÉQUIPEMENT EXAMINE GRUE DE CHARGEMENT (HYDRAULIQUE
AUXILIAIRE MONTEE SUR VEHICULE) / HMF / 640706 / A0571


CARACTÉRISTIQUES




RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION
(dans le cadre de la présente mission)

	N° Obs.	Obs. signalée depuis la
Les résultats de la vérification de l'équipement :		
☒ ne font apparaître des anomalies ou des défectuosités susceptibles d'avoir des		
présence de jeux dans l'axe de jonction pied bras	1	25/04/2024
présence de jeux dans les axes des vérin de levage	2	25/04/2025
Planche du support bras détériorer	3	25/04/2025
☒ ne font apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas de		
Perte du maintient de charge sur les 2 vérins.	4	17/10/2024
Dérive de la charge de plus de 10 CM en 10 minutes.	5	17/10/2024




EXAMEN

DESCRIPTIF	ÉTAT OBSERVÉ	BMAP	N° OBS.
ÉLÉMENTS INSTALLÉS À DEMEURE			
CHÂSSIS			
CHARPENTE			
SOURCE D'ÉNERGIE			
ÉCLAIRAGE INCORPORÉ À L'APPAREIL			
POSTE DE CONDUITE			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE			
SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIF DE PRÉHENSION			




EXAMEN

DESCRIPTIF	ÉTAT OBSERVÉ	BMAP	N° OBS.
MÉCANISMES			
DISPOSITIFS DIVERSES			
ESSAIS DES CHARGE			
PIÈCES – ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE			




ESSAIS AVANT MISE EN SERVICE

Certificat de conformité





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG





Photo flèche ou bras









Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles










R-DRIVE






12.0

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	248763

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite



Photo sièges avant





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Photos annexes

