INSPECTION N°2770 2026

Le

07/04/2026

À

PONT EN ROYANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/52777098-f6e5-49dd-9b2c-677c644410d2

Vendeur

Caractéristiques véhicules

Documents

Extérieur

Trains roulants

Chaîne cinématique

Hydraulique

Equipements

Intérieur

Conclusion

VENDEUR

Vendeur

Nom vendeur	Eiffage
Adresse vendeur	Pont Royans
Ville	Pont Royans
Code postal	36680

CARACTÉRISTIQUES VÉHICULES

Caractéristiques véhicules


Type de véhicule	Pelle
Marque	Liebherr
Modèle	914 compact
Date de mise en circulation	2013
Photo plaque de tare	
Poids à vide (kg)	
Longueur	
Largeur	
Hauteur	

Photo numéro de série sur le véhicule



Numéro de série	WLHZ1188JZK070734

Photo kilométrage moteur tournant



Kilométrage

Photo nombre d'heures



Nombre d'heures 7067

DOCUMENTS

Documents du véhicule

Certificat d'immatriculation	
Contrôle technique	
Manuel d'utilisation	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Certificat de conformité	
Autre document 1	
Autre document 2	
Autre document 3	
Commentaires documents	Pas de documents présents

Suivi / entretien

Intructions entretiens : Faites une photo des chaque document d'entretien dans l'ordre chronologique	
Photos des entretiens	
Commentaire entretiens / suivi	Pas de suivi présent

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo face avant



Photo 3/4 AVD



Photo côté droit



Photo 3/4 ARD



Photo arrière



Photo 3/4 ARG



Photo côté gauche



Photo du toît





Descriptif et dommages

Instruction état carrosserie : Faites un descriptif général et ajoutez chaque dommage important individuellement dans un chaque dégât

Etat général carrosserie	Moyen

Dégât 1

DÉGÂT





Enfoncement

Dégât 2

DÉGÂT



Rayures

Dégât 3

DÉGÂT



Enfoncement

Dégât 4

DÉGÂT



Eclats

Dégât 5

DÉGÂT



Enfoncement

Dégât 6

Dégât 7

Dégât 8

Dégât 9

Dégât 10

TRAINS ROULANTS

Trains roulants

Type de roues	JANTES ET PNEUS
Type de roues (spécifié)	
Dimensions des pneus	10 00 20 nb38
Etat des pneus	Mauvais état
Largeur chenille	
Hauteur chenille	
Longueur chenille	
Dimensions des roues	
Nombre d'essieux	
Nombre de roues (hors roues jumelées)	
Nombre de roues motrices (hors roues jumelées)	
Nombre de roues directrices (hors roues jumelées)	
Instructions photos : Dans le cas d'un entraînement hydraulique, prendre plusieurs photos des barbotins, roues folles et galets	

Photo roue(s) avant côté gauche





Photo roue(s) avant côté droit





Photo roue(s) arrière côté droit





Photo roue(s) arrière côté gauche





Commentaires roues

Pneus moyens

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Chaîne cinématique


Véhicule roulant	OUI
Moteur tournant	OUI
Energie	Gasole
Type de motorisation	
Cylindrée	
Puissance	
Instructions entraînement : entraînement mécanique avec boîte de vitesses OU entraînement hydraulique (pompe / moteur) OU ...	
Entraînement	Hydraulique

Photo moteur












Photo transmission



Instructions relevé problèmes chaîne cinématique : Veuillez relever et noter dans le défaut ce que vous avez constaté en commentant et en prenant des photos

Problème moteur

NON

Problème transmission

NON

Liquide de refroidissement	OK
Huile moteur	OK
Liquide de transmission	OK
Niveau de carburant	OK

HYDRAULIQUE

Hydraulique

Pompe hydraulique

ETAT CORRECT

Photo pompe hydraulique





Valves hydrauliques

ETAT CORRECT

Photo valves hydrauliques





Réservoir de fluide hydraulique

ETAT CORRECT


Photo réservoir de fluide hydraulique



Conduites et flexibles hydrauliques

ETAT CORRECT

Photo des conduites et flexibles hydrauliques





Niveau et état du fluide	BON
Sélecteur de mode de commande	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL

Photo sélecteur





Circuit hydraulique auxiliaire — ETAT CORRECT

Joint pivotant hydraulique — ETAT CORRECT

Photo joint pivotant



Moteur de pivot

ETAT CORRECT


Photo moteur de pivot



Coupleur hydraulique

ETAT CORRECT


Photo coupleur hydraulique



Autre vérin hydraulique

ETAT CORRECT

Photo autre vérin hydraulique



EQUIPEMENTS

Equipement 1

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément	DÉTACHABLE / INTERCHANGEABLE
Type d'équipement	Godet 1m3
Marque équipement	
Modèle équipement	
Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)	

Photo de l'équipement





Commentaire équipement

État moyen

Equipement 2

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

DÉTACHABLE / INTERCHANGEABLE

Type d'équipement

2 godets

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement







Commentaire équipement

État moyen

Equipement 3

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 4

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 5

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

INTÉRIEUR

Intérieur

Structure de la cabine	ETAT CORRECT
Etat cabine / poste	ETAT CORRECT

Photo cabine / poste



Volant	ETAT CORRECT

Photo volant




Commandes hydrauliques et leviers

ETAT CORRECT

Photo des commandes






Jauges

ETAT CORRECT

Photo jauges



Commandes de roulage

ETAT CORRECT

Photo commandes de roulage



Siège(s) & accoudoir(s)

ETAT CORRECT

Photo siège(s)





Tableau de bord

ETAT CORRECT

Photo tableau de bord



Etat tachygraphe

ETAT CORRECT

Photo tachygraphe

Etat des vitrages

ETAT CORRECT

Etat échelle	ETAT CORRECT
Etat rampes de sécurité	ETAT CORRECT
Etat des lumières	ETAT CORRECT
Feu warning	ETAT CORRECT

Photo feu warning



Climatisation	
Chauffage	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Essuie-glaces	ETAT CORRECT
Sol / moquette	ETAT CORRECT
Ceintures de sécurité	ETAT CORRECT

Système d'arrêt d'urgence	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Rétroviseurs	ETAT CORRECT
Frein de tourelle	ETAT CORRECT
Alarme de marche	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Commentaires éléments intérieur	Interieur correct

CONCLUSION

Conclusion

Conclusions	Pelle en état de fonctionnement Démarre bien et tourne correctement Pneus plutôt en mauvais état Carrosserie moyenne un gros accro sur la cabine des rayures et des éclats béton sec sur la partie arrière
Estimation valorisée	60000€

Photos annexes













07 avril 2026 1:08 PM


07 avril 2026 1:44 PM


07 avril 2026 1:43 PM


07 avril 2026 1:43 PM



07 avril 2026 1:43 PM


07 avril 2026 1:43 PM


07 avril 2026 1:43 PM


compact
LIEBHERR
07 avril 2026 1:43 PM


07 avril 2026 1:43 PM


07 avril 2026 1:43 PM



07 avril 2026 1:36 PM



07 avril 2026 1:36 PM


07 avril 2026 1:35 PM



07 avril 2026 1:35 PM


07 avril 2026 1:35 PM


07 avril 2026 1:35 PM


07 avril 2026 1:35 PM


07 avril 2026 1:35 PM


EIFFAGE
07 avril 2026 1:35 PM


EIFFAGE
07 avril 2026 1:35 PM


LWA
100 dB
LiDAT
07 avril 2026 1:35 PM


07 avril 2026 1:30 PM