MERCEDES BENZ ACTROS 3241 0 04/06/2007

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
MERCEDES BENZ	ACTROS 3241	04/06/2007	VÉHICULE EN ÉTAT D'USAGE AVANCÉ, NOMBREUX POINTS DE ROUILLES SUR LA CARROSSERIE ET LES ÉQUIPEMENTS, POUR CERTAINS PERFORANTS. PRÉSENCE DE RÉSIDUS DE BÉTON À DIVERS ENDROITS, Y COMPRIS CHÂSSIS ; MÉCANIQUE USÉE AVEC PRÉSENCE DE LIQUIDES ; SILENTBLOCS ET FLEXIBLES CRAQUELÉS... INTÉRIEUR ÉGALEMENT MARQUÉ PAR L'USAGE. VÉHICULE NON DÉMARRÉ, ÉQUIPEMENTS NON TESTÉS. VÉHICULE CONSIDÉRÉ NON ROULANT SUITE DÉFAUT CIRCUIT DE FREINAGE, ENTRETIEN ET CERTIFICATIONS À

Le

16/04/2026

À

VILLENAVE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0bf2d726-e214-4d35-904c-0111d4dd60b3

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	CEMEX BÉTONS SUD-OUEST

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MERCEDES BENZ
Modèle	ACTROS 3241
Date de mise en circulation ou année	04/06/2007
Numéro de série	WDB9333041L168822
Numéro d'immatriculation	2688TM33
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Ensemble en état d'usage - usure prononcée des silentblocs, présence de corrosion, présence de résidus de béton.
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Véhicule équipée toupie à Béton avec flèche de versement
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	D'après la personne qui nous a reçu le moteur tourne mais lors de l'inspection, le véhicule n'avait plus de batterie - démarrage impossible. Le véhicule est classé non roulant du fait d'un défaut électrique sur le système de freinage. Dernier kilométrage relevé : CT du 07/05/2025 - 408420 km
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	12R22.5
Etat des pneus	État moyen
Etat carrosserie	Carrosserie en mauvais état - nombreux points de rouilles, rayures, déformations et enfoncements. Quelques éléments cassés.
Etat soubassements	Soubassement sales et présentant de la corrosion et des résidus de béton. Plusieurs fuites de liquides constatées.
Etat intérieur	Intérieur en état d'usage mais correct, le siège conducteur est déchiré et troué.
Transmission	État d'usage mais correct.


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Attestation limiteur



ANNEXE 8

ATTESTATION DE VERIFICATION DU SYSTEME

DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VEHICULE

Echéance de validité de la présente attestation (1) : 06/05/2026

- Station agréée par le constructeur : MERCEDES-BENZ
- Adresse : 41 rue du Descland

33370 TRESSES

Atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 90 Km/h.

Marque : MERCEDES-BENZ

TYPE : ACTROS

Immatriculation : 2638TM33

N° de série : WDB9333041L168822


Fait le : 07/05/2025


(1) Date attestation + 1 an - 1J


Signature :

BPM PRO - ETOILE 33


Barré rouge









Certificat d'aménagement




CERTIFICAT DE MONTAGE
D'UNE CARROSSERIE


Certificat de conformité








Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photo flèche ou bras









Photo des hydrauliques (quand présent)









Photos pneus ou chenilles








Norauto
6.5




Norauto




Norauto
10.7




Norauto




Norauto

Autre photo extérieur



















PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement







Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2









Photo dégât 3



Photo dégât 4








2688 TM 33


F
2688 TM 33








trustoo




www cemex.fr
4260
32-41
ANGLES
MORTS







Photo dégât 5














ATTENTION
NE PAS
DEPASSER
PAR LA DROITE



Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8







Photo dégât 9







Photo dégât 10







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en état d'usage avancé, nombreux points de rouilles sur la carrosserie et les équipements, pour certains perforants. Présence de résidus de béton à divers endroits, y compris châssis ; mécanique usée avec présence de liquides ; Silentblocs et flexibles craquelés... Intérieur également marqué par l'usage. Véhicule non démarré, équipements non testés. Véhicule considéré non roulant suite défaut circuit de freinage, entretien et certifications à prévoir.