INVENTAIRE N°2546 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	308 SW HDI 120 BLUE HDI	338410	27/03/2015

Commentaires globaux

VÉHICULE TRÈS USÉ, BOÎTE CRAQUE ET TURBO MONTRE DES REMONTÉES D'HUILES. DÉMARRE DIFFICILEMENT. UNE SEULE CLÉ






Le

18/03/2026

À

BEAUFORT - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e84ab288-8eb3-4bae-afc8-9d16df321b90

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Mobilier
Sous catégorie de produit	Véhicule léger
Identification vendeur	308 SW

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308 SW HDI 120 blue hdi
Date de mise en circulation ou année	27/03/2015
Numéro de série	VF3LCBHZHFS040412
Numéro d'immatriculation	DQ998ET
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Roues av
Etat trains roulants	Usés
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Régulateur Clim radar
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Synchro de 4 craque démarre difficilement voir batterie
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	Usés à 80%
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Transmission	Boîte de vitesse en mauvais état
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	338410

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule très usé, boîte craque et turbo montre des remontées d'huiles. Démarre difficilement. Une seule clé