INVENTAIRE N°2292 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**312418**	**28/03/2011**

Commentaires globaux

GLOBALEMENT CORRECT POUR LE KILOMÉTRAGE MAIS BEAUCOUP DE DIFFÉRENCES DE TEINTES ET DE PETITS DÉFAUTS DE PEINTURE.







Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0dd18769-bfad-4cae-a3b5-af1b0fc06fb3

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault clio
Identification vendeur	Vlr

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	28/03/2011
Numéro de série	Vf1br2h0h44948807
Numéro d'immatriculation	Bl572ar
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Lecteur CD clim regulateur
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Tourne sur 3 cylindres par moment et voyant defaut
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/60r15 88v
Etat des pneus	Avant 90% avec usure extérieure arrière 50%
Etat carrosserie	D'usage avec plusieurs différences de teintes.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D'usage avec trace de montage d'accessoire.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	312418

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Globalement correct pour le Kilométrage mais beaucoup de différences de teintes et de petits défauts de peinture.