INVENTAIRE N°2294 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
RENAULT	**KANGOO**	**155575**	**ÉTAT D USAGE**



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/45c74e73-fb4b-44f1-b6de-cfefeb42a8ac

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault kangoo
Identification vendeur	Vltu

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	Kangoo
Numéro d'immatriculation	8886YF56
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Alternateur hs et bruit de roulement arrière (signalé par le technicien)
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65r14 82T
Etat des pneus	Avant 50% arrière usée a 20%
Etat carrosserie	Globalement correct
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Usagé avec beaucoup de trace de montage d équipement (trou perçage etc
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur




Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur






PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	155575

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux

État d usage

Photos annexes

