INVENTAIRE N°2905 2026

Marque	Kilométrage	Commentaires globaux
RENAULT	**526937**	**NOMBREUX DOCUMENTS MANQUANTS, LE VÉHICULE N'EST PAS ROULANT, IL N'A PLUS DE BATTERIE ET IL N'A PAS DÉMARRÉ DEPUIS PLUS D'UN AN. IL Y A DE LA ROUILLE PERFORANTE À PLUSIEURS ENDROITS. CE VÉHICULE A SERVI ESSENTIELLEMENT POUR VIDER LES FOSSE SEPTIQUES ET LES BACS À GRAISSES AINSI QUE LES EAUX USÉES PLUSIEURS ÉLÉMENTS MANQUANTS SUR LE VÉHICULE ONT ÉTÉ RETIRÉ AVANT EXPERTISE**



Le

27/04/2026

À

MALEMORT - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e12feb9f-ea26-4558-81c5-1980a4915c40

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/22.5
Etat des pneus	Les pneus sont usés
Etat carrosserie	Pas de gros choc apparent, rouille présente à certains endroits
Etat soubassements	Inaccessible depuis le parking
Etat intérieur	La cabine est relativement usé, déchirure au niveau de la fixation de la ceinture côté conducteur.
Transmission	Transmission mécanique
Nombre de vitesses	16


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation





Contrôle technique




Barré rouge










Certificat d'aménagement



CERTIFICAT DE CARROSSAGE

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras



Photos pneus ou chenilles






Autre photo extérieur










www.saur.com

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	526937

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo poste de conduite



Photo sièges avant






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Nombreux documents manquants, Le véhicule n'est pas roulant, il n'a plus de batterie et il n'a pas démarré depuis plus d'un an. Il y a de la rouille perforante à plusieurs endroits. Ce véhicule a servi essentiellement pour vider les fosse septiques et les bacs à graisses ainsi que les eaux usées Plusieurs éléments manquants sur le véhicule ont été retiré avant expertise