RENAULT RIVARD 1

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
RENAULT	**RIVARD**	**1**	**CERTIFICAT NON PRÉSENTE DANS LE VÉHICULE, LE VÉHICULE NE DÉMARRE PLUS DE BATTERIE, VÉHICULE IMMOBILISÉ A CAUSE DE L'ESSIEU ARRIÈRE CASSÉ**



Le

26/02/2026

À

GARAGE PYRAME PLUS 54 RUE DU RÉMOULAIRE ZI GANDONNE SALON DE PROVENCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fc83b9b0-6bf3-4890-8fdd-41238ed58a51

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Identification vendeur	SAUR

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	RIVARD
Numéro de série	VF624CPD000002897
Numéro d'immatriculation	BS-238-GY
Energie	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Essieu arrière fissuré
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule assainissement
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80R22.5
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Rayures et traces de rouilles sur carrosserie
Etat intérieur	Siège conducteur usé, tapis de sol conducteur troué,intérieur sale
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Attestation limiteur



Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur





Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles











Autre photo extérieur








90
80
saur
France
krone-fl
ATTENTION


90
80
saur
France
ATTENTION
ANGLES MORTS


saur




France


04.90.42.08.75




saur


saur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	1

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo kilométrage tachy





Photo poste de conduite





Photo sièges avant










Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur









PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9





Photo dégât 10









CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Certificat non présente dans le véhicule, le véhicule ne démarre plus de batterie, véhicule immobilisé a cause de l'essieu arrière cassé