CITROËN JUMPER 185747 22/10/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	JUMPER	185747	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
22/10/2015	RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GAUCHE CASSÉ MIROIR DE RÉTROVISEUR GAUCHE CASSÉ OPTIQUE ARRIÈRE GAUCHE CASSÉ MANQUE MOULURES SUPÉRIEURES, CALANDRE AVEC MONOGRAMME BAS DE CAISSE AVANT DROIT IMPACTÉ PANNEAU ARRIÈRE, DROIT BOSSE ET GRIFFES





Le

02/11/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3e105869-5d7c-4c3f-83a5-93766dd87e52

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	JUMPER
Date de mise en circulation ou année	22/10/2015
Numéro de série	VF7YCUMFB12981742
Numéro d'immatriculation (A)	DW-950-TF
Puissance	NC
Type d'énergie (P.3)	DIESEL
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	OK
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Autoradio multimédia Vitres électriques Rétroviseur électrique Centralisation avec télécommande Commande au volant Climatisation manuelle Caméra de recul
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pare-brise cassé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	CAMIONNETTE
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	BONS

Photos pneus ou chenilles


















Etat carrosserie	CORRECT
Etat soubassements	OK
État de l'intérieur	OK
Transmission	OK
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	15/01/2026
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur










Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	185747

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)









Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3






Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10






Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux Rétroviseur extérieur gauche cassé Miroir de rétroviseur gauche cassé Optique arrière gauche cassé Manque moulures supérieures, calandre avec monogramme Bas de Caisse avant droit impacté Panneau arrière, droit bosse et griffes

Photos annexes



