RENAULT KANGOO 204081 06/02/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**KANGOO**	**204081**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
06/02/2017	**ÉTAT TRÈS MOYEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR. RÉVISION À FAIRE.**






Le

21/10/2026

À

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX RUE FLORENCE ARTHAUD 27000 EVREUX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9ab9b6c7-970b-4942-bebf-35ecf757b0a6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	CA des Portes de Normandie

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	06/02/2017
Numéro de série	BF1KW32H256685893
Numéro d'immatriculation (A)	EJ-185-WJ
Puissance	81 KW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Intérieur très dégradé avec châssis apparent.. carrosserie avec enfoncements
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gros métallisé
Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Usure AV 40 % AR 90%

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Plusieurs enfoncements et rayures
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Dégradé, sièges et plancher
Transmission	AV
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	204081
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10






Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15





CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	État très moyen intérieur et extérieur. Révision à faire.
Photos annexes	