CITROËN C3 199482 03/10/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	C3	199482	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/10/2016	ATTENTION, VÉHICULE, ENTIÈREMENT GRÊLÉ, LE VÉHICULE DÉMARRE AVEC LE BOOSTER, MAIS DÈS QUE L'ON ENLÈVE LE BOOSTER LE VÉHICULE CAL TROU DANS LA MOQUETTE AVANT GAUCHE JUSQU'AU PLANCHER





Le

18/08/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1a2f478d-a5cd-4dfe-ab58-51c4ca364206

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule de société
Identification vendeur	EQUANS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	03/10/2016
Numéro de série	VF7SCBHW6GW642026
Numéro d'immatriculation (A)	EF-782-TB
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant rétroviseur extérieur électrique. Régulateur de vitesse autoradio CD, commande au volant. Fermeture centralisée à distance, climatisation manuelle.
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule entièrement grêlé, le véhicule démarre uniquement au booster, et dès qu'on enlève le booster, le véhicule s'arrête volant, usée, divers enfoncements et rayures sur toute la carrosserie, pare-chocs avant cassé, bas de caisse avant droit enfoncé par choc arrière, rayé est cassé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE NON ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	**VÉHICULE REMORQUABLE**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65 R15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Véhicule entièrement grêlé, pare-chocs avant et arrière, cassé et rayé, divers impacts et rayures sur tout le reste de la Carrosserie
Etat soubassements	Bas de caisse avant droit enfoncé
État de l'intérieur	Volant, usé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	199482
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1














Photo dégât 2










Photo dégât 3









Photo dégât 4





Photo dégât 5









Photo dégât 6	
Photo dégât 7	
Photo dégât 8	
Photo dégât 9	
Photo dégât 10	

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Attention, véhicule, entièrement grêlé, le véhicule démarre avec le booster, mais dès que l'on enlève le booster le véhicule cal trou dans la moquette avant gauche jusqu'au plancher
Photos annexes	