Camion

26 nov 2025

Terminé

Site concerné	Sans réponse
Effectué le	26 nov. 2025 4:30 PM CET
Position	294 Rue Benoît Perret, 73410 Entrelacs, France (45.7910633, 5.9483733)

Shooting

40 photos en format paysage (face, 3/4 avant droite et gauche, intérieur, etc)

Camion non roulant panne batterie depuis 1 ans + environ , kilométrage non vérifier


Photo 1


Photo 2


Photo 3


Photo 4


Photo 5


Photo 6


Photo 7


Photo 8


Photo 9


Photo 10


Photo 11


Photo 12


Photo 13


Photo 14


Photo 15


Photo 16


Photo 17


Photo 18


Photo 19


Photo 20


Photo 21


Photo 22


Photo 23



Photo 24


Photo 25


Photo 26


Photo 27


Photo 28



Photo 29


Photo 30


Photo 31


Photo 32


Photo 33


Photo 34


Photo 35


Photo 36


Photo 37


Photo 38



Photo 39


Photo 40

Photo 41

Photo 42

Photo 43

Vidéo de 1 minutes format Paysage

ef2fc2e4-0896-42d3-909a-54888ecef7a7.mp4

Plus de precision	
Client:	Sevia
Machine / Type:	Camion 19t citerne
Année:	05/07/2005
N° de série:	Vf622aca000112253
Compteur kilométrique:	460 000 non vérifiable
Inspection générale	
Etat général du châssis	Usure légère
Etat de la carrosserie	Usure légère
Etat du capot moteur	Usure légère
Etat des portes	Usure légère
Etat des charnières	Usure légère
Etat du pare-chocs avant	Usure légère
Etat du pare-chocs arrière	Usure légère
Etat des ailes avant	Usure légère
Etat des ailes arrière	Usure légère
Etat du toit de cabine	Usure légère
Recherche de rouille	Légère
Recherche de déformation du châssis	Aucune
Recherche de soudures récentes	Bon état
Etat des marchepieds	Bon état
Etat des rétroviseurs	Usure légère
Etat des vitres	Défaut majeur



Photo 44

Etat des poignées de portes	Usure légère
Serrures des portes	Usure légère
Recherche de fissures châssis	Bon état
Inspection moteur	
Démarrage moteur	Démarrage difficile
Démarrage impossible	
Bruits moteur	Aucun
Soufflage moteur	Aucun
Niveau huile moteur	Suffisant
État huile moteur	Propre
Filtre à air	Propre
Filtre à carburant	Propre
Filtre à huile	Légèrement sale
Niveau liquide de refroidissement	Suffisant
État liquide de refroidissement	Propre
Fuites d'huile moteur	Légère suintement
Fuites liquide de refroidissement	Aucune fuite
Radiateur	Bon état
Ventilateur moteur	Bon état
Pompe à eau	Aucune fuite
Alternateur	

Courroies accessoires	Usure légère
Température moteur	
Démarrage à froid	
Pression d'huile moteur	
Couleur des fumées	
Vibrations moteur	
Transmission et train de roulement	
Fonctionnement boîte de vitesses	Normal
A l'arrêt , moteur éteint	
Passage des vitesses	Fluide
A l'arrêt , moteur éteint	
Bruits boîte de vitesses	
Fonctionnement différentiel	
Bruits transmission	
Arbres de transmission	
Supports de ponts	
Fuites ponts	Aucune fuite
Etat cardans	Bon état
Système de freinage	
Plaquettes de frein	
Disques de frein	Usure légère
Tambours de frein	Usure légère
Cylindres de frein	Usure légère
Pédale de frein	Réactive
Réponse freinage	

Circuit pneumatique	
Pression d'air	
Fonctionnement ralentisseur	
Fuites circuit freinage	
Fonctionnement ABS	
Flexibles frein	Oui
Ressorts à lames	Bon état
Ressorts pneumatiques	
Amortisseurs	Bon état
Silentblocs	Fonctionnel
Bras de suspension	Bon état
Niveau véhicule vide	Correct
Affaissement suspension	Bon état
Pneumatiques	
Pneus état général	Bon état
Pression pneus	Normale
Coupures ou hernies pneus	Défaut mineur détecté

Châssis	
Longerons	Bon
Traverses	Bon
Supports cabine	Bon état
Supports benne	Bon état
Serrage fixations châssis	Bon état

Déformations structure	Non

Cabine et commandes	
Etat cabine	Léger défaut
Fermeture portes	Correct avec usure normale
Joints étanchéité	Correct avec usure normale
Tableau de bord	Correct avec usure normale
Fonctionnement compteurs	Non present
Fonctionnement jauges	Non testé
Siège conducteur	Mauvais état (révision nécessaire)
Ceinture sécurité	Correct avec usure normale
Volant	Correct avec usure normale
Direction	
Commandes électriques	Non present
Revêtement sol	Correct avec usure normale
Ciel de toitbon	Correct avec usure normale
Chauffage cabine	Non testé
Ventilation cabine	Non testé
Sellerie	Usure légère
Electrique	
Batterie	HS
Hors service	
Tension batterie	HS
Hors service	

Phare avant	OK (aucune anomalie)
Feux arrière	OK (aucune anomalie)
Clignotants	OK (aucune anomalie)
Feux recul / stop / position	OK (aucune anomalie)
Klaxon	Non testé
Essuie-glaces	Non testé
Lave-glace	Non testé
Relais / fusibles	HS

Hors service

Hydraulique (si applicable)	
Circuit hydraulique	Aucune fuite
Vérins	Aucune fuite
Distributeur	Non present
Tuyaux	Aucune fuite

Fluides et lubrifiants	
Huile moteur	Suffisant
Huile transmission	Suffisant
Huile pont	Suffisant
Liquide de frein	Suffisant
Liquide de refroidissement	Suffisant
État fluides	Légèrement sale
Documentation	

Carte grise	Présente
Certificat conformité	Présente
Contrôle technique	4 mars 2024 5:06 PM CET
Périmé depuis 2024	
VIN châssis / documents	Vf622aca000112253
Évaluation générale	
État général du véhicule	Véhicule occasion, remise en route nécessaire+ grosse révision et contrôle tech
Observations complémentaires:	

Résumé des fichiers multimédias



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10




Photo 11




Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15




Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22




Photo 23




Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31




Photo 32



Photo 33



Photo 34




Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38




Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42




Photo 43



Photo 44

File summary

ef2fc2e4-0896-42d3-909a-54888ecef7a7.mp4