SETRA S511HD 359702 2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
SETRA	**S511HD**	**359702**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2016	**A**



Le

14/10/2026

À

BLANC MESNIL - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d1db2681-88b3-40b7-a8cd-45f15be7499a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Autocar
Identification vendeur	VIC TRANSPORT

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	SETRA
Modèle	S511HD
Date de mise en circulation ou année	2016
Numéro de série	WKK41020013120759
Numéro d'immatriculation (A)	EC-083-YT
Puissance	290
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Noir
Type de véhicule	Autocar
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	33
Type de suspension	SUSPENSION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	50% usure

Photos pneus ou chenilles



Etat carrosserie	Monogramme latéral droit fissuré / cache retroviseur droit cassé / pare brise fissuré / retroviseur gauche cassé / Pare choc AVD fissuré/Cache feu ARD latéral cassé / feu ARD cassé / pc arrière central rayé / montant ARG rayé / panneau superieur gauche rayé / joint vitre conducteur hs /
Etat soubassements	

État de l'intérieur	Baguette sur frigo cassée / pare soleil cassé / cache frein de parking manquant / volant usé/ plomb EAD manquant
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	06/05/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	359702
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9





Photo dégât 10



Photo dégât 11



Photo dégât 12



Photo dégât 13



Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	A
Photos annexes	