CITROEN BERLINGO 267733 21/01/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROEN	BERLINGO	267733	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
21/01/2013	VÉHICULE QUI A SUBI UNE FORTE GRÊLE AVEC PHARE AVANT GAUCHE CASSÉ PARE-BRISE À REMPLACER CAPOT AVANT TOI LATÉRAL DROIT COMPLET À REFAIRE





Le

30/10/2026

À

5 RUE CLAIRVOT - 21850 - SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cfde126a-d91c-4e94-a100-6148d8eb8493

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Desertot

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroen
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	21/01/2013
Numéro de série	VF77J9HL0DJ525099
Numéro d'immatriculation (A)	CP-579-ZV
Puissance	114ch
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio clim vitre électrique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule qui a subi une très forte grêle
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris bleuté
Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	21555r16
Etat des pneus	Usés à remplacer avant et bon état arrière

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Grêle complete
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Ok
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	267733

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)


Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7




Photo dégât 8



Photo dégât 9




Photo dégât 10



Photo dégât 11









Photo dégât 12



Photo dégât 13



Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Véhicule qui a subi une forte grêle avec phare avant gauche cassé pare-brise à remplacer capot avant toi latéral droit complet à refaire
Photos annexes	