INSPECTION N°2526 2026

Le

16/03/2026

À

13 ROUTE DE LYON, SAINT PRIEST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e401203b-9894-48b4-8b40-8323d1fb3ced

Vendeur

Caractéristiques véhicules

Documents

Extérieur

Trains roulants

Chaîne cinématique

Hydraulique

Equipements

Intérieur

Conclusion

VENDEUR

Vendeur

Nom vendeur	Et Perrier
Adresse vendeur	13 route de Lyon
Ville	Saint Priest
Code postal	69800

CARACTÉRISTIQUES VÉHICULES

Caractéristiques véhicules

Type de véhicule	Finisseur
Marque	Volvo
Modèle	ABG7820B
Date de mise en circulation	2011
Photo plaque de tare	
Poids à vide (kg)	
Longueur	
Largeur	
Hauteur	

Photo numéro de série sur le véhicule





Numéro de série	VCEP7820E0H701298
Photo kilométrage moteur tournant	
Kilométrage	

Photo nombre d'heures




Nombre d'heures	12511

DOCUMENTS

Documents du véhicule

- Certificat d'immatriculation
- Contrôle technique
- Manuel d'utilisation
- Attestation limiteur
- Attestation Tachy
- PV des mines
- Barré rouge
- Certificat d'aménagement
- Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)
- Certificat de conformité

Autre document 1



Autre document 2


Autre document 3


Commentaires documents: Très gros dossier suivi et entretien Beaucoup de factures de pièces engin entretenu en interne ce qui prouve un bon suivi d entretien Les chauffeurs ont étaient changés récemment

Suivi / entretien

Intructions entretiens : Faites une photo des chaque document d'entretien dans l'ordre chronologique

Photos des entretiens





Commentaire entretiens / suivi

Beaucoup de factures

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo face avant



Photo 3/4 AVD



Photo côté droit



Photo 3/4 ARD



Photo arrière



Photo 3/4 ARG



Photo côté gauche



Photo du toît



Descriptif et dommages

Instruction état carrosserie : Faites un descriptif général et ajoutez chaque dommage important individuellement dans un chaque dégât


Etat général carrosserie	État correct

Dégât 1 DÉGÂT











Peinture

Dégât 2

Dégât 3

Dégât 4

Dégât 5

Dégât 6

Dégât 7

Dégât 8

Dégât 9

Dégât 10

TRAINS ROULANTS

Trains roulants

Type de roues	CHENILLES
Type de roues (spécifié)	
Dimensions des pneus	
Etat des pneus	
Largeur chenille	
Hauteur chenille	
Longueur chenille	
Dimensions des roues	
Nombre d'essieux	
Nombre de roues (hors roues jumelées)	
Nombre de roues motrices (hors roues jumelées)	
Nombre de roues directrices (hors roues jumelées)	
Instructions photos : Dans le cas d'un entraînement hydraulique, prendre plusieurs photos des barbotins, roues folles et galets	

Photo roue(s) avant côté gauche



Photo roue(s) avant côté droit



Photo roue(s) arrière côté droit

Photo roue(s) arrière côté gauche

Commentaires roues

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Chaîne cinématique

Véhicule roulant	OUI
Moteur tournant	OUI
Energie	Gasole
Type de motorisation	
Cylindrée	
Puissance	
Instructions entraînement : entraînement mécanique avec boîte de vitesses OU entraînement hydraulique (pompe / moteur) OU ...	
Entraînement	

Photo moteur







Photo transmission




Instructions relevé problèmes chaîne cinématique : Veuillez relever et noter dans le défaut ce que vous avez constaté en commentant et en prenant des photos	
Problème moteur	NON
Problème transmission	NON
Liquide de refroidissement	OK
Huile moteur	OK
Liquide de transmission	OK
Niveau de carburant	OK

HYDRAULIQUE

Hydraulique

Pompe hydraulique	ETAT CORRECT

Photo pompe hydraulique



Valves hydrauliques	ETAT CORRECT

Photo valves hydrauliques





Réservoir de fluide hydraulique	ETAT CORRECT
Photo réservoir de fluide hydraulique	
Conduites et flexibles hydrauliques	ETAT CORRECT

Photo des conduites et flexibles hydrauliques







Niveau et état du fluide	BON
Sélecteur de mode de commande	NON ÉQUIPÉ
Photo sélecteur	

Circuit hydraulique auxiliaire

Joint pivotant hydraulique

Photo joint pivotant

Moteur de pivot

Photo moteur de pivot

Coupleur hydraulique

Photo coupleur hydraulique

Autre vérin hydraulique

Photo autre vérin hydraulique

EQUIPEMENTS

Equipement 1

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 2

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 3

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 4

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 5

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

INTÉRIEUR

Intérieur

Structure de la cabine	ETAT CORRECT
Etat cabine / poste	ABÎMÉ MAIS FONCTIONNEL
Photo cabine / poste	
Volant	
Photo volant	
Commandes hydrauliques et leviers	

Photo des commandes



Jauges

ETAT CORRECT

Photo jauges



Commandes de roulage

Photo commandes de roulage

Siège(s) & accoudoir(s)

ABÎMÉ MAIS FONCTIONNEL

Photo siège(s)





Tableau de bord

ETAT CORRECT

Photo tableau de bord





Etat tachygraphe	
Photo tachygraphe	
Etat des vitrages	ETAT CORRECT
Etat échelle	ETAT CORRECT
Etat rampes de sécurité	ETAT CORRECT
Etat des lumières	ETAT CORRECT
Feu warning	
Photo feu warning	
Climatisation	NON ÉQUIPÉ
Chauffage	NON ÉQUIPÉ

Essuie-glaces	
Sol / moquette	
Ceintures de sécurité	
Système d'arrêt d'urgence	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Rétroviseurs	
Frein de tourelle	
Alarme de marche	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Commentaires éléments intérieur	Interieur moyen mais fonctionnel

CONCLUSION

Conclusion

Conclusions	Finisseur en état fonctionnel Batterie faible mais bon démarrage avec booster Pas de fuites hydrauliques visibles Carrosserie correct
Estimation valorisée	

Photos annexes





















Volvo Construction Equipment
ABG
Model/Type
Serial Number
Machine Mass kg
Manufacturing Year
VOLVO














QUEL CACES POUR
UTILISER CES ENGINS


















400 Volt
1 FOIS PAR JOUR


16 mars 2026 2:28 PM