INVENTAIRE N°1658 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FORD	**TRANSIT LS**	**102029**	**28/01/2008**

Commentaires globaux

FRAIS CARROSSERIE CÔTÉ DROIT, NETTOYAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR+ LUSTRAGE. HORMIS BAS DE CAISSE AVD VÉHICULE PASSABLE



Le

05/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8e278b45-4920-4617-8055-a86f293f10e8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Ford
Modèle	Transit LS
Date de mise en circulation ou année	28/01/2008
Numéro de série	WF0XXXTTFX7J54534
Numéro d'immatriculation	932 AZP 67
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Travaux carrosserie à prévoir, Pare brise à remplacer
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/75/16
Etat des pneus	AV OK, AR à remplacer trop vieux
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Corrosion performante bas de caisse côté droit, corrosion soubassement
Etat intérieur	Passable, sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	102029

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7




Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Frais carrosserie côté droit, nettoyage intérieur extérieur+ lustrage. Hormis bas de caisse AVD véhicule passable