RENAULT PREMIUM 300

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**PREMIUM 300**		

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE SERA TRANSMIS ULTÉRIEUREMENT BATTERIE À PLAT LE VÉHICULE À PAS DÉMARRE DEPUIS 2 ANS NOMBREUSES TRACES DE CORROSION MARCHE PIEDS CHAUFFEUR MANQUANT



Le

19/06/2026

À

BENODET - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/05ae8dd3-da93-4f02-9225-354a820db7d3

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule hydrocurage
Identification vendeur	Saur

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium 300
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	Vf622axa0a0016135
Numéro d'immatriculation (A)	175-tw-28
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Problème de boîte de vitesse Boite de vitesse révise il y a 2 ans Et à pas rouler depuis Passage de vitesse dur À verifier
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/22.5
Etat des pneus	Pneu avant en bonne etat , pneu arrière en pneu neige
Etat carrosserie	Nombreuse trace de corrosion Corrosion porforante
Etat soubassements	Corrosion
État de l'intérieur	Détérioration des tapis de sol Manque le marché pieds côté chauffeur
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	8 vitesses

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	La documentation technique sera transmis ultérieurement Batterie à plat Le véhicule à pas démarre depuis 2 ans Nombreuses traces de corrosion Marche pieds chauffeur manquant

Photos annexes