PEUGEOT EXPERT 03/2023

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**EXPERT**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/2023	**VÉHICULE DE LIVRAISON SALE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR. NON ROULANT MAIS MOTEUR TOURNANT SPÉCIFIER PAR LE VENDEUR, VOIR PHOTO ANNEXES INTÉRIEUR VÉHICULE OU IL Y A UNE PIECE MÉCANIQUE A TERRE. CLÉS NON FOURNIT DONC KMS INCONNU POUR MOI VOIR DIRECTEMENT LE VENDEUR. CARTE GRISE NON FOURNIT. QUELQUES TRAVAUX DE CARROSSERIE A PRÉVOIR ET UN VERNIS SERAIT INDIQUÉ CAR IL N'EN A PLUS DU TOUT.**

Le

23/06/2026

À

NOTRE DAME D'OE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/67aeec4c-78c1-4430-bb36-fe07146b3f61

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Axima concept equans

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Expert
Date de mise en circulation ou année	03/2023
Numéro de série	VF3VBBHVBKZ032387
Numéro d'immatriculation (A)	Fe380yc
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Bonne
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de recul
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie mineur a certains endroits Véhicule non roulant moteur tournant
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	Bons
Etat carrosserie	Abîmé a plusieurs endroits
Etat soubassements	Bons
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche





Vue de 3/4 avant droite





Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5








Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9





Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule de livraison sale intérieur et extérieur. Non roulant mais moteur tournant spécifier par le vendeur, voir photo annexes intérieur véhicule ou il y a une piece mécanique a terre. Clés non fournit donc kms inconnu pour moi voir directement le vendeur. Carte grise non fournit. Quelques travaux de carrosserie a prévoir et un vernis serait indiqué car il n'en a plus du tout.

Photos annexes



