PEUGEOT PARTNER 235754 16/11/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**235754**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
16/11/2016	**ANTENNE SYSTÈME D AVEC BARRE FILETÉE, TRAPPE D'ESSENCE MANQUANTE, MOULURE SERRURE ARRIÈRE MANQUANTE, BALAI ESSUIE GLACE MANQUANT**









Le

21/07/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/34961fc5-f909-4f6e-a0e2-8d8953d30e3c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	16/11/2016
Numéro de série	VF37BBHY6GJ848362
Numéro d'immatriculation (A)	EG-569-TN
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio, climatisation manuelle
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie debosselage peinture, pare choc arrière a rénover, trappe essence manquante, optique avant a rénover, message et bip continu défauts moteur faire réparer
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE


DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65 R15 91 H
Etat des pneus	Avant usure 3,3, arrière ok
Etat carrosserie	Debosselage peinture a prévoir
Etat soubassements	Debosselage peinture a prévoir
État de l'intérieur	Nettoyage a prévoir, clé démarrage très usée, tapis de sol conducteur usé
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	235754
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






trustoo


trustoo

Photo dégât 2





Photo dégât 3








trustoo
trustoo
Kleber

Photo dégât 4







Photo dégât 5









Photo dégât 6





Photo dégât 7










trustoo

Photo dégât 8









NE MARQUE DE EQUANS
trustoo

Photo dégât 9







Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Antenne système D avec barre filetée, trappe d'essence manquante, moulure serrure arrière manquante, balai essuie glace manquant

Photos annexes








trustoo


trustoo


trustoo




trustoo


trustoo


trustoo



