RENAULT KANGOO 195763

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
RENAULT	**KANGOO**	**195763**	**VÉHICULE VENDU EN L'ÉTAT. RÉVISION COMPLÈTE DU MOTEUR À EFFECTUER, CHANGER LES QUATRE PNEUS. BOÎTE DE VITESSE À CHANGER FUITE IMPORTANTE, NON IDENTIFIÉ**







Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b982ed14-0c29-45ab-b929-b68bca2aa70d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Fuite BV
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule à réviser Vendu dans l'état Fuite de la boîte de vitesse non identifié
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Hors usage
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Correcte
Etat intérieur	Correcte
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur









Photos pneus ou chenilles










195
65
R15










Autre photo extérieur











PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	195763

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre





Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2





Photo dégât 3






Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu en l'état. Révision complète du moteur à effectuer, changer les quatre pneus. Boîte de vitesse à changer fuite importante, non identifié