INVENTAIRE N°1356 2025

Marque	Modèle	Commentaires globaux
RENAULT	**KANGOO**	**VÉHICULE ÉTAT CORRECT AU NIVEAU DE LA CARROSSERIE À PART LES ENDROITS MENTIONNÉ PAR PHOTO DONT PORTE LATÉRALE DROITE, PORTE ARRIÈRE GAUCHE ET PORTE AVANT DROITE AINSI QUE LES SIÈGES AVANT ET LE VOLANT EN MAUVAIS ÉTAT. ET LA BATTERIE EST JUS JE L'AI DÉMARRÉ AVEC UN BOOSTERPAS DE CARTE GRISE NI CONTRÔLE TECHNIQUE PRÉSENT AVEC LE VÉHICULE.**





Le

22/09/2025

À

250 CHEMIN DE LA CROISÉE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/611361a6-f2fb-45f8-ba37-57c3898b07dc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VU
Identification vendeur	Rhodis auto 26 La roche de glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Numéro de série	VF1FW168649523341
Numéro d'immatriculation	CX-948-EG
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres et rétroviseur électrique radio USB, climatisation, fermeture centralisée à distance radar de stationnement arrière
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Les dossiers avant sont usés et troués. Le volant est en très mauvais état. Les phare avant ont légère opacité les pneus avant sont à remplacer porte latérale droite, coulissante, enfoncé à différents endroits
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VU
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Les pneus arrières sont bons ceux de devant sont à remplacer
Etat carrosserie	Bon état général, sauf la porte latérale et la porte avant droite qui sont à des cabossé et à repeindre
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Les dossiers avant sont usés et déchiré. Le volant est complètement usé.
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule état correct au niveau de la carrosserie à part les endroits mentionné par photo dont porte latérale droite, porte arrière gauche et porte avant droite ainsi que les sièges avant et le volant en mauvais état. Et la batterie est jus je l'ai démarré avec un boosterpas de carte grise ni contrôle technique présent avec le véhicule.