RENAULT KANGOO COMPACT 219239 28/09/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO COMPACT**	**219239**	**28/09/2016**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT, À PART LE PARE-CHOCS AVANT LA DÉCHIRURE DANS LE SIÈGE CÔTÉ CONDUCTEUR ET LE KIT DISTRIBUTION AINSI QUE DURITE ET FILTRE À CARBURANT DÉMONTÉ









Le

25/03/2026

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c72babce-202c-4bc2-8192-cff6e40b63f3

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Rhodis autos 26600 la Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo compact
Date de mise en circulation ou année	28/09/2016
Numéro de série	VF1FW50A156370643
Numéro d'immatriculation	EF-950-PP
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitre électrique avant, Fermeture centralisée à distance, rétroviseur électrique, autoradio CD, climatisation, régulateur de vitesse, Radar de stationnement arrière
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pare-chocs avant à remplacer, panneaux latéral, gauche, différentes bosse et impacts, gros rayures sur le dessus de la porte de coffre, Parent avant gauche, partiellement démonté , kit, distribution Filtre à carburant et durite de carburant démonté
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	185/79 R14
Etat des pneus	très bon état
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Assise de siège avant gauche, déchiré, garnitures, intérieur de porte arrière cassé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	219239

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général correct, à part le pare-chocs avant la déchirure dans le siège côté conducteur et le kit distribution ainsi que durite et filtre à carburant démonté