Rapport pour AG

25 nov 2025

Terminé

Marque / modèle / plaque d’immatriculation

Renault master bp-976-hx

Contrôle technique du 15/09/2025 avec défaillances mineures




Photo 1




Photo 2

Date

25 nov. 2025 3:23 PM CET

Localisation

45 Rue Gambetta
38680 Pont-en-Royans
France
(45.06363997147558,
5.3376159466791195)

Details

Minimum 25 photos

(3/4 avant droite, gauche, face, 3/4 arrière droit, gauche, etc)

Panneau latéral gauche enfoncé + panneau arrière gauche + porte et aile avant feu avant gauche cassé



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15




Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24

Photo plaque constructeur



Photo 25



Photo 26

Nom du produit	
Marque, modèle et plaque d'immatriculation	Renault Master f3500 dci 125 bp-976-hx
DESCRIPTIFS GÉNÉRAUX	
Type d'inventaire	inventaire
Marque	renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation	31 mai 2011 3:42 PM CEST
Année du véhicule	1 janv. 2011
Date et lieu de visite	25 nov. 2025 3:43 PM CET
IMPORTANT	
TOUR D'HORIZON DU BIEN	
Taille des pneumatiques avant	225/55r15 Michelin



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30

Etat des pneus avant 10% restant

Pneus av hs

Taille des pneumatiques millieu

Etat des pneus millieu

Taille des pneumatiques arrière 225/55/t15 Michelin



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35

Etat des pneus arrière	20% restant

Pneus ar à remplacer

DESCRIPTION DU BIEN

Description	véhicule roulant avec de nombreux defaults de carrosserie

DÉTAILS TECHNIQUES

Numéro de série / VIN	Vf1maf4cc45572242

Nombre d'heures / kilométrage

Kilomètre compteur 221285



Photo 36

Nombre d'essieux et/ou Type d'essieux	2
Etat des trains roulant	Correct avec usure normale
Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur)	
PV/PTAC / PTRA	2200 / 3500




Photo 37

Dernier passage aux mines	15 sept. 2025 3:59 PM CEST



Photo 38

Roulant ou non roulant ?	Roulant
Nombre de vitesses (hors marche arrière)	6 De 1 à 15
Boite auto ou manuelle	Manuelle

Résumé des fichiers multimédias




Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15




Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33




Photo 34



Photo 35



Photo 36



C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE
C.4.1
C.3
43 RUE GAMBETTA
38680 PONT EN ROYANS

D.1 RENAULT
D.2 MAF4CC
D.2.1 N10RENCT0076762
D.3 MASTER
E. VF1MAF4CC4557224
F.1 3500 F.2 3500 F.3 6000
G 2275 G.1 2200
J N1 J.1 CTTE J.2 BB J.3 FOURGON
K e2*2007/46*0016*11
P.1 2299 P.2 92 P.3 GO P.6 8
Q S.1 3 S.2 U.1 81
U.2 2625 V.7 219 V.9 70/220*2003/76EURO4
X.1 VISITE AVANT LE 16/09/2020
Y.1 344 Y.2 34
Y.3 0 Y.4 4
Y.5 2.76 Y.6 384.76
Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route
Ludovic GUILLAUME
H
I 25/02/2019
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4
Certificat d'immatriculation

Photo 37



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE
EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER
(3) DATE DU CONTRÔLE 15/09/2025
N° DU PROCÈS-VERBAL 25025653
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) G
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/09/2018 : 160587 km / 24/09/2019 : 178558 km / 08/09/2020 : 183619 km / 18/11/2021 : 194920 km / 02/09/2022 : 200594 km / 12/04/2023 : 204238 km / 14/05/2024 : 214843 km
AUTOSÉCURITÉ
Genre CTTE

Photo 38