# RENAULT MIDLUM 240 196541 15054 15/04/2009

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **MIDLUM 240** | **196541** | **15054** |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires globaux |
|---|---|
| **15/04/2009** | **ÉTAT MOYEN, PRÉVOIR PASSAGE EN ATELIER POUR RÉVISION.** |




Le

**04/11/2025**

À

**44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/a4d97a0a-bac4-4f3a-a704-9fa9d66da0ce

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Voirie assainissement |
| Identification vendeur | EMS |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Midlum 240 |
| Date de mise en circulation ou année | 15/04/2009 |
| Numéro de série | VF644AHL000004076 |
| Numéro d'immatriculation | 156-BFD-67 |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | Bon |
| Etat trains roulants | Usés AV ET AR |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Radio |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Carrosserie cabine ok, interieur usé, corrosion sur benne ordure, Déséquilibre freins arrière |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Voirie assainissement |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 265/70/19.5 |
| Etat des pneus | Usés |
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Corrosion |
| Etat intérieur | Usé, sale |

# DOCUMENTS

## Documents

Attestation limiteur




Attestation Tachy



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles





# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 196541 |

Photo compteur d'heures



| | |
|---|---|
| Nombre d'heures | 15054 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6




# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | État moyen, prévoir passage en atelier pour révision. |