RENAULT PREMIUM 380 483100 19308 11/05/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**PREMIUM 380**	**483100**	**19308**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
11/05/2011	**TRAITEMENT CORROSION SUPERFICIELLE NON PERFORANTE SUR CHASSIS À PREVOIR.**







Le

04/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5a53f39d-0e74-46e7-8446-c7cd25c4b186

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ampirol
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium 380
Date de mise en circulation ou année	11/05/2011
Numéro de série	VF624CPD000003138
Numéro d'immatriculation	BL-055-KP
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Radio cd
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ampirol
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Corrosion
Etat intérieur	Usé sale
Transmission	Automatique


DOCUMENTS

Documents

Attestation limiteur



Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	483100

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	19308

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Traitement corrosion superficielle non perforante sur chassis à prevoir.